ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет Институт механизации и технического сервиса

Направление «Агроинженерия»

Профиль «<u>Технический сервис в АПК»</u>

Кафедра <u>«Технический сервис»</u>

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на соискание квалификации (степени) «бакалавр»

Тема: « <u>Прое</u>	ект технического с	ервиса трансмисси	ий тракторов с разработкой
съемника»			
		Шифр _	ВКР.350306.228.17.00.00.ПЗ
Студент		подпись	<u>Галиуллин Р.Р.</u> Ф.И.О.
Руководител	ученое звание	подпись	<u>Шайхутдинов Р.Р.</u> Ф.И.О.
•	на заседании кафедры 2 от	-	ците
Зав. кафедро	ой <u>профессор</u> ученое звание	подпись	<u>Адигамов Н.Р.</u> Ф.И.О.

ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет Институт механизации и технического сервиса

Направление «Агроинженерия» Профиль «Технический сервис в АПК»

Кафедра «Технический сервис»
«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой
«»20г.
ЗАДАНИЕ на выпускную квалификационную работу
Студенту Галиуллину Рамису Рашитовичу
Тема ВКР «Проект технического сервиса трансмиссий тракторов с разработкой съемника
утверждена приказом по вузу от 09.01.2017 г. № <u>7</u>
2. Срок сдачи студентом законченной работы <u>06.02.2017 г.</u>
3. Исходные данные: Материалы, собранные в период преддипломной практики
по данной теме, литература по теме ВКР,
4. Перечень подлежащих разработке вопросов: 1. Анализ состояния вопроса; 2. Технология восстановления детали; 3.Конструктивная часть; 4.Безопасность
жизнедеятельности и охрана труда; 5. Технико-экономическая оценка разработанной конструкции.

_	П	графических	
`	Heneuehk	грашических	матепиалов
◡.	TICPC ICIID	I pawn icckna	marcphanob.

Лист 1 – План участка ремонта агрегатов трансмиссии

Лист 2- Ремонтный чертеж

Лист 3- Технологическая карта.

Лист 4-Сборочный чертеж конструкции

Лист 5-Рабочие чертежи деталей

Лист 6-Статистические графики распределения износа.

6. Консультанты по дипломному проекту с указанием соответствующих разделов проекта

Раздел	Консультант
Раздел БЖ	доцент Гаязиев И.Н.
Раздел экономики	доцент Шайхутдинов Р.Р.

7. Дата выдачи задания	13.12.2016 г.	
------------------------	---------------	--

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование этапов ВКР	Срок выполнения	Примечание
1	Глава 1	13.01-24.12	
2	Глава 2	24.12-09.01	
3	Глава 3	10.01-24.01	
4	Глава 4 и 5	25.02-01.02	
5	Оформление работы	02.02-06.02	

Студент	(<u>Галиуллин Р.Р.</u>)
Руководитель	(Шайхутдинов Р.Р.)

RULLATOHHA

к выпускной квалификационной работе Галиуллина Рамиса Рашитовича на тему: «Проект техногеского сервиса трансмиссий тракторов с разработкой свемника»

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки на пистах машинописного текста и листов формата A1 графической части

Записка состоит из введения, пяти разделов, заключения и выпочает рисунков, таблиц, спецификации. Список литературы выпочает источников.

В первом разделе дан анализ организации и технологии ремонта агрегатов.

Во втором разделе разработан проект участка по ремонту агрегатов трансмисски и технология восстановления стакана подшининка. Разработаны ремонтный чертеж и технологическая карта на восстановление детали

В третьем разделе конструкции съемника вала КПП. Приведены необходимые расчеты параметров конструкции.

В четвертом разделе рассмотрены вопросы окраны окружающей среды и окраны труда при ремонте машки:

В пятом разделе проведена текново-экономическая оценка предлагаемой конструкции

Поясногельная запрека оканчивается заключением:

СОДЕРЖАНИЕ	стр
введение	6
1 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА АГРЕГАТОВ	
ТРАНСМИССИИ ТРАКТОРОВ	7
1.1. Устройство и техническое обслуживание трансмисски	7
1.2 Неисправности и причины ик появления	19
1 3 Общие положения о текущем ремоние	20
1.4 Описание технологического процесса ремонта трактора	25
2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЪ	31
2.1 Расчет производственной программы участка	31
2.2 Расчет трудоемкости	32
2.3 Расчёт годовых фондов времени	34
2.4 Определение основных параметров производственного процесса	35
2.5 Распределение трудоемкости по видам работ	36
2.6 Расчет числа производственных рабочих	36
2.7 Расчет и выбор основного производственного оборудования	37
2.8 Расчет производственных площадей участка по ремонту агрегатов	38
2.9 Разработка технологического процесса восстановления детапи	38
3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ	43
3.1 Обзор существующих конструкций.	43
	58
3.3. Принции работы устройства и техническая карактеристика	59
3.4 Расчеты по конструкции	60
4 ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН	63
4.1 Обеспечение безопасности конструкции	63
4.2 Окрана труда при проведении слесарных и сборочно-разборочных ра	бот63
4.3 Защита окружающей среды	6.5
5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИИ	66
5.1 Расчет массы конструкции	66
5.2. Расчет показателей эффективности конструкции	67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	72

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	. 73
приложение	
СПЕЦИФ ИКАЦИИ	

ВВЕ ДЕ НИЕ

Arperar — это сборочная единица трактора или другой машины, обладающая свойствами полной взаимозаменяемости, независимой сборки и самостоятельного выполнения определенной функции.

По мере роста наработки в деталях и сборочных единицах трактора накапияваются изменения, связанные с износами, коррозией, накоплением усталости, деформации В результате возникновения отказов и неисправностей снижается или теряется работоспособность трактора. Необходимость проведения ремонта диктуется фактическим техническим состоянием машины, снижением эффективности эксплуатации ниже допустимой

Простой трактора в напряженные периоды сельскохозяйственных работ влечет за собой потери урожая и укудшение качества сельскохозяйственной продукции. Чтобы сократить эти потери, применяют агрегатный метод текущего ремонта, при котором неисправные составные части заменяют новыми и отремонтированными из обменного фонда. Часть деталей, которые можно восстановить, ремонтируют на месте. Неисправные агрегаты, например дизель, переднюю ось или передний ведущий мост, коробку передач, снимают с трактора и, в зависимости от текнического состояния, ремонтируют.

Агрегатный метод ремонта позволяет значительно снизить удельные заграты на запасные части и ремонт машин в целом, упростить технологический процесс и повысить качество ремонта тракторов.

В данной ВКР разрабатывается проект участка по ремонту агрегатов с разработкой съемника

1 АНАЛИВ ОРГАНИВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА АГРЕГАТОВТРАНСМИССИИТРАКТОРОВ

1.1. Устройство и техническое обслуживание трансписски

Трансинских служит для передачи крутящего можента от дизеля к ведущим колесам трактора, валам отбора мощности, а также для изменения по величине и направлению оборотов и передаваемого крутящего можента.

На тракторах <u>МТЗ-SO</u> и МТЗ-S2 применяется ступенчагая трансмиссия, которую составляют спедующие основные меканизмы: сцепление; коробка передач, задний ведущий мост с главной передачей, дифференциалом и конечными передачами. В трансмиссию трактора МТЗ-S2 входит также передний ведущий мост с главной передачей, самоблокирующимся дифференциалом и колесными редукторами, для привода которых дополнительно применяются раздаточная коробка и карданная передача.

Спетивние предназначено для передачи мощности от дизеля и трансмисски, кратковременного отвединения дизеля от трансмисски и последующего плавного их соединения при трогании трактора с места, переключении передач и порможении Кроме пого, сцепление предокраниет детали дизеля и трансмисски от повреждений и поломок при резком увеличении частоты вращения дизеля или скорости движения трактора.

Вместе со сцеплением в одном корпусе смонтированы понижающий редуктор и редуктор заднего вала отбора мощности.

На тракторе установлено фрикционное, сукое, однодисковое, постоянно замкнутое сцепление (рис. 1.1), управляемое педалью. Передача крутящего момента в таком сцеплении осуществляется за счет сил трения, возникающих при сжатии ведущих и ведомых дисков.

шестерня 1 ступени привода ВОМ, 51 - вилки, 52 - рычаг сцепления, 53 - вал, 54 - гибкий шланг, 55 - масленка, 56 - корпус сцепления.

Рисунок 1.1- Сцепление, понижающий редуктор и привод независимого ВОМ

Сцепление расположено в суком отсеке корпуса 56, соединяющего двигатель и коробку передач Ведущими частями сцепления служат маковик 1 двигателя, нажимной диск 3 и шлампованный опорный диск 6. Опорный диск соединен с маковиком при помощи пальцев 16, дистанционных втупок 17 и гаек 18. На чугунном нажимном диске сделаны три равномерно расположенных по окружности ушка, которые входят в прорези опорного диска. К ушкам присоединяются отжимные рычаги 13. Между опорным и нажимным диском установлено двенадцать нажимных пружин 5. С одной стороны пружины упираются в стаканы 4, установленные в опорном диске, с другой - в литые гнез да нажимного диска.

Ведомый диск 2 состоит из ступицы 7, соединенного диска с прикрепленными к нему фрикционными накладками 11 и демиферного устройства. В соединиченьном диске выштамитованы радиальные пазы (прорези), что уменьшает его жесткость и улучшает прилегание фрикционных накладок к шинфованным поверх ностям трения маковика и нажимного диска.

Фрикционные накладки изготовлены на основе асбеста, они снабжены вентилиционными канавками для улучшения отвода тегла и очистки повержностей трения от продуктов износа. Накладку, сопрягаемую с маковиком, приклепывают непосредственно к соединительному диску. К накладке, сопрягающейся с нажимным диском, сначала привлепывают шесть пластинчатых пружин 10, а затем пружины стальными заклепками соединяют с диском. Такое соединение обладает осевой подативостью и обеспечивает более плавное мяткое выпючение сцепления. При полностью выпюченном сцеплении пластинчатые пружины принимают плоскую форму, а в свободном состоянии тольцина ведомого диска примерно на 1...1,5 мм больше, чем при выпоченном сцеплении.

Ведомый диск связан со ступицей 7 восемью резиковыми демиферами S, установленными в гнезда-пазы ведомого диска и газы ограничительных дисков, привлепанных к ступице. Таким образом, ведомый диск соединен со своей ступицей, установленной на шлицах вала 27 сиповой передачи, не жестко, а через гибкое демиферное устройство, что способствует мягкому в ключению сцепления и снижению динамических нагрузок в транемисских.

Сцепление снабжено тормозком, обеспечивающим при выключении сцепления замедление вращения и остановку как вала 27 сцепления, так и связанного с ном первичного вала коробки передач, что способствует облегчению переключения передач и повышению срока службы шестерен. Ведущий диск тормозка 32 с прислеенной фрикционной накладкой закреплен на валу 27 при помощи шпонки и стопорного кольца. Шлицевая ступица отводки тормозка 31 может перемещаться по шлицам неподвижного кронштейна отводки 28. Вал сцепления тормозился при сжатии дисков тормозка.


Сцепление выключается от нажатия отжимного подпилиника 22 на концы рычагов 13, которые пальцами соединены с нажимным диском 3, Регулировочные винты, ввернутые в отжимные рычаги, под действием пружин постоянно прижимаются к опорным штифтам 14 диска. При нажатии отжимного подшилиника 22 рычаги, упираясь регулировочными винтами 21 в штифты опорного диска, поворачиваются и отводят нажимной диск от ведомого, выключая сцепление. В искодное положение нажимной диск возвращается под действием пружин 5.

Отжимной подшинних с отводкой 23 может перемещаться вдоль кронштейна 24 отводки при поворачивании вилок 51 и вала выключения 53, который установлен во в тупках, запрессованных в корпусе сцепления. С правой стороны отверстве под вал 53 закрыто заглушкой, с левой -вал уплотняется войлочным кольцом. Вилки отводки и наружный рычаг 52 закреплены на валу 53 при помощи шпонок и клеммовых зажимов. От осевых перемещений вал удерживается вилками, окватывающими цапфы отводки. Ведомый диск связан со ступицей 7 восемью резиковыми демиферами S, установленными в гнезда-пазы ведомого диска и газы ограничительных дисков, привлепанных к ступице. Таким образом, ведомый диск соединен со своей ступицей, установленной на шлицах вала 27 сиповой передачи, не жестко, а через гибкое демиферное устройство, что способствует мягкому в ключению сцепления и снижению динамических нагрузок в транемисских.

Сцепление снабжено тормозком, обеспечивающим при выключении сцепления замедление вращения и остановку как вала 27 сцепления, так и связанного с ном первичного вала коробки передач, что способствует облегчению переключения передач и повышению срока службы шестерен. Ведущий диск тормозка 32 с прислеенной фрикционной накладкой закреплен на валу 27 при помощи шпонки и стопорного кольца. Шлицевая ступица отводки тормозка 31 может перемещаться по шлицам неподвижного кронштейна отводки 28. Вал сцепления тормозился при сжатии дисков тормозка.

Сцепление выключается от нажатия отжимного подпилиника 22 на концы рычагов 13, которые пальцами соединены с нажимным диском 3, Регулировочные винты, ввернутые в отжимные рычаги, под действием пружин постоянно прижимаются к опорным штифтам 14 диска. При нажатии отжимного подшилиника 22 рычаги, упираясь регулировочными винтами 21 в штифты опорного диска, поворачиваются и отводят нажимной диск от ведомого, выключая сцепление. В искодное положение нажимной диск возвращается под действием пружин 5.

Отжимной подшинних с отводкой 23 может перемещаться вдоль кронштейна 24 отводки при поворачивании вилок 51 и вала выключения 53, который установлен во в тупках, запрессованных в корпусе сцепления. С правой стороны отверстве под вал 53 закрыто заглушкой, с левой -вал уплотняется войлочным кольцом. Вилки отводки и наружный рычаг 52 закреплены на валу 53 при помощи шпонок и клеммовых зажимов. От осевых перемещений вал удерживается вилками, окватывающими цапфы отводки. Вал выпочения тормозка 29 установлен в отверстиях корпуса 56 над сиповым валом. На валу 29 при помощи шпонок и клеммовых закимов закреплены вилки 30, перемещающие отводку тормозка, и наружный рычаг 17 (рис. 1.2), связанный тягой 14 с рычагом 13 (см. рис. 1.1) выключения муфты.



1 - педаль; 2, 7 и 18 - болты; 3 - рычаг педали; 4 - ось; 5 и 15 - пружины; 6 - упорный болт; 8- кронштейн; 9- масленка; 10 и 14 - тяги; 11 и 13 - вилки; 12 - рычаг; 16 - конгргайка; 17 - рычаг

Рисунок 1.2- Управление сцеплением:

Таким образом, управление сцеплением и пормозком облокировано и осуществляется одной педалью 1 (см. рис. 28). На стержне педали выполнены две пунки для регулировки положения подушки педали относительно полиса кабины.

В исходном положении (сцепление выпочено) педаль удерживается пружиной 5 механического сервоустройства, при этом усилие пружины направлено по часовой стрепке относительно оси 4 педали. При нажатии на педаль пружина поворачивается относительно неподвижного упора 6 и сжимается, пока не дойдет до нейтральной линии. Как только ось пружины окажется ниже оси 4 педали, пружина, разжимаясь, создает усилие, направленное против часовой стрепки относительно оси педали, чем облегчает выключение сцепления.

От рычага педали усютие передается через тяту 10 к рычагу 12 вала выключения, который связан подпружиненной телескопической тягой 14 с рычагом 17 тормозка. При передаче усилия пружина 15 тяги сжимается, способствуя плавности включения пормозка.

Темическое обслуживание сцепления заключается в периодической смазке, проверке и подтяжке резьбовых соединений, проведении регулировок и устранении выявленных неисправностей.

Отжимной подшинии 22 смазывают солидолом через масленку 55 и гибый шпант 54, ввернувый в цапфу отводым, откуда смазка поступает и подшиниюму, а также по специальному отверстию к сопряжению отводым с кронштейном 24. Когда не ставят гибый шпант 54, то масленку вворачивают непосредственно в цапфу отводки Для доступа к масленке отворачивают пробку на левой стенке корпуса сцепления и вставляют в это отверстие шприц. Периодичность смазки - через каждые 60 ч работы.

Свободный код педали-основной показатель правильности регулировки сцепления тормозка. Свободный код подушки педали должен составлять 40...45 мм, что соответствует зазору 3 мм между подшилиником 22 отводын и отжимными рычагами. По мере износа фрикционных накладок ведомого диска свободный код педали уменьшается (допустимо до 30 мм). Проверяют свободный код через каждые 240 ч работы;

Поскольку управление сцеплением сблокировано с управлением тормозка, регулировка свободного хода педали и длины тяти 14 тормозка производится одновременно в такой последовательности:

- 1. отвединить тягу 14 тормозка от рычага 12;
- освободить педаль от воздействия пружины 5, для чего завернуть упорный болт 6 в кронштейне S и отпустить болты 7, крепящие его к корпусу коробки передач, для возможности перемещения кронштейна;
- изменяя длину тяки Ю, установить свободный код подушки педали в пределах 40...45 мм;
- повернуть кронштейн S против часовой стренки вокруг оси 4 до упора в болт 7 и снова закрепить кронштейн к корпусу коробки передач;
- выворачивая упорный болт 6 из кроиштейна S, вернуть педаль в искодное положение (до упора в полик кабины).

Для регулировки длины тяги 14 нужно рычаг 17 тормозка вместе с освобожденной от рычага 12 тягой повернуть против часовой стрелки до упора и в этом положению, измения длину тяги при помощи резьбовой муфты, соединить ее с рычагом 12. Замерив длину тяги, отвединить ее от рычага 12 и укоротить на 7 мм.

При правильной регулировке пружина 15 тяги при выключении сцепления должна дополниченьно сжиматься на 3.4 мм, имея в сжатом состоянии длину 35 мм.

Положение отжимных рычагов 13 (см. рис. 27) регулируют винтами 21 так, чтобы расстояние от места контакта рычагов с отжимным подшинником до торца ступицы опорного диска было 12 ±0,5 мм. Отклонение этого размера для отдельных рычагов не должно превышать 0,3 мм. Эта регулировка проводится при сборке, чтобы обеспечить полное выключение сцепления.

Выпючать сцеппение нужно плавно, не задерживая педаль в промежуточном положении, выключать - быстро, выжимая педаль до отказа. Не рекомендуется долго держать сцепление выключенным, а также держать ногу на педали при движении трактора.

Привод заднего вала отбора вишности (ВОМ) - двукскоростной независионий. Он расположен в корпусе сцепления и рассчитан на передачу Заднему ВОМ частоты вращения 545 и 1000 об/мин Ведущая часть привода представляет собой удлиненный полый вал 26 (рис. 27) С двуквенцовой шестерней, соединенный шлицами со ступицей опорного диска 6 сцепления, что обеспечивает вращение вала независимо от того, выпочено или выключено сцепление. Вал вращается на двук шариковых подшиничках, один из которых установлен в кронштейне отводки сцепления, второй -в кронштейне отводки тормозка.

Зубчатые венцы шестерен ведущего вала 26 постоянно зацеплены с двумя ведомыми шестернями 49 и 50, свободно установленными на ведомом валу 42. Шестерня 50 гервой ступени может вращаться Относительно вала 42 на брожовых втупках, а шестерня 49 второй ступени - на двух шариковых подшиничках, установленных на ступице шестерни 50 гервой ступени.

Передача кружщего можента от ведомых шестерен к ведомому валу 42 осуществляется посредством соединительной зубчатой муфты 43, установленной на шлицах ведомого вала. Муфта 43 вводится в зацепление с одной из ведомых шестерен меканизмом переключения привода ВОМ, расположенного в нижней крышке корпуса сцепления. Валик 45 переключения с вилкой 46 перемещается поводком 44 при помощи гаечного ключа.

Чтобы выпоченть первую ступень (540 об/мин), нужно зубчатую муфту 43 передвинуть вперед по коду трактора. Если муфту передвинуть назад в крайнее положение, то выпочения вторая ступень (1000 об/мин). Передней опорой ведомого вала 42 служит шариковый подшинник, задней – игольчатый подшинник 41. Передней подшинник удерживает вал от осевых перемещений. Ведомый вал 42 через шлицевую втупку передает вращение внутреннему валу привода ВОМ, который проходит через сквозное отверстие промежуточного вала коробки передач и, в свою очередь, соединяется с ведущим валом заднего ВОМ.


От ведущего вала 26 привода ВОМ через промежуточную шестерню 25 осуществляется также привод насоса гидросистемы.

Понникающий репуктор, предназначенный для получения дополнительного ряда скоростей, представляет собой две пары постоянно зацепляющихся между собой шестерен с передаточным числом 1,34. Расположен редуктор между сцеплением и коробкой передач.

На заднем шпищевом конце вала 27 (см. рис. 1 1) установлена на шпицах подвижно соединительная зубчатая муфта 40. Когда муфта 40 при помощи рычага 35 переключения вкодит наружным зубчатым венцом в зацепление с зубьями малого венца ведомой шестерни 4 (рис. 29), установленной на шпицах первичного вала коробых передач, вал 27 (см. рис. 27) сцепления и первичный вал коробы передач соединяются напрямую – редуктор отключен При перемещении вперед соединяются напрямую – редуктор отключен При перемещении вперед соединистельная муфта 40, оставаясь соединенной с валом 27, вкодит в зацепление с зубъями малого венца ведущей шестерни 38 понижающего редуктора, установленной на игольчатом подшинивие на валу 27, и соединяет вал 27 с шестерней 38. Вращение от вала сцепления и шестерни 38 передается на двуквенцовую промежуточную шестерню 47 (рис. 1 3) редуктора и далее на ведомую шестерню 4 первичного вала коробки передач Понижающий редуктор включен, и на всех передачах при этом скорости уменьшаются в 1,34 раза, таким образом числю передач удваивается.

Коробка передач трактора МТЗ-SD соединена с понижающим редуктором, расположенным в общем корпусе с главным сцеплением К ней по бокам крепятся раздаточная коробка и кодоуменьшитель (поставляется по заказу потребителя). Для обеспечения переключения передач в корпусе понижающего редуктора на валу сцепления установлена фрикционная муфта (тормозок), состоящая из двук дисков. При выключении сцепления диски сжимаются между собой и вал затормаживается. Одновременно останавливается и первичный вал коробки передач.

Коробый передач тракторов МТЗ-SO и ЮМЗ-б имеют встроенные многоступенчатые редукторы для получения малык скоростей движения.



1- гайка промежуточного вала; 2 - промежуточный вал; 3 - первичный вал; 4 - ведомая шестерня поникающего редуктора; 5 - корпус коробым передач; 6 - стакан первичного вала; 7 - скользящая шестерня IV и V передач; 8

- сколь: ящая шестерня III передачи; 9 - ползун; 10 - вторичный вал; 11 - шарик; 12 - крышка коробки передач, 13 - запивная пробка; 14 - Шаровая опора; 15 рычаг переключения передач, 16 - чехоп; 17 - штифт; 18 - рамка; 19 - валик рамки, 20 - шарик выключателя; 21 - выключатель ВК-403.22 - регулировочные прокладки выключателя; 23- регулировочные прокладки; 24 - гайка; 25 ведущая шестерня; 26 - ведомая шестерня II ступени редуктора; 27 и 29 конические подшинники, 28 - упорная шайба, 30 - крыльчатка, 31 - гнездо внутреннего вала; 32 - втупка; 33 - внутренний вап; 34 - подшининии, 35 в тулка; 36 - ведущая шестерня II ступени редуктора; 37 - ведущая шестерня I ступени редуктора, 38 - промежуточная шестерня, 39 - подшинник, 40 ведомая шестерня III передачи; 41 - ведомая шестерня IV передачи; 42 промежуточная шестерня заднего хода; 43 - ось промежуточной шестерни; 44 ведомая шестерня V передачи; 45 - подшилиник; 46 - переднее гнездо в нутреннего вала, 47 - промежуточная шестерня понижающего редуктора, 48 валик переключения редуктора, 49 - поводок, 50 - промежуточная шестерня, 51 вилка; 52 - пружинное кольцо; 53 - упорное кольцо; 54 - ведомая шестерня выпючения кодоумень шителя; 55 - крышка левого люка; 56 - ведомая шестерня I передачи и заднего кода; 57 - скользящая шестерня 1 передачи и заднего кода; 58 - вал I передачи и заднего кода.

Рисунок 1.3 - Коробка передач МТЗ

Устройство коробок передач тракторов тягового класса 0,6... 1,4 и 3,0 и 5,0 отпичается друг от друга. Поэтому требования к разборке коробок передач этих двук групп тракторов для замены деталей и других ремонтных воздействий также имеют различия.

На тракторах МТЗ-SO, ЮМЗ-6, Т-40, Т-25А и самоходном шасеи Т-16М установлены меканические многоступенчатые коробки передач, которые кмеют между собой много общего. Это относится и кинематическим скемам, расположению валов, способу защешения шестерен, тяпу передач: с неподвижными или вращающимися осями валов (планетарные передачи), способу переключения передач, одинаковым или подобным конструктивным исполнениям отдельных сборочных единош и деталей. Так, например, коробки передач тракторов Т-40, Т-25А и самоходного шасеи Т-16М выполнены по аналигичным скемам и отличаются отдельными конструктивными элементами. Это также относится к коробкам передач тракторов МТЗ-SO и ЮМЗ-6.

Механизмы коробок передач размещены или в отдельном корпусе, или в общем вместе с дифференциалом заднего моста, главной передачей и меканизмом блокировки дифференциала, называемом корпусом трансмиссии:

В корпусах коробок передач на подшинивиах установлены первичный, в торичный и промежуточный валы, а также валы отбора мощности. Коробки передач тракторов МТЗ-80 и ЮМЗ-6 имеют соосные валы, расположенные параплельно оси трактора. У тракторов Т-40, Т-25А и самоходного шасси Т-16М коробки передач выполнены с поперечным расположением валов. На валах неподвижно закреплены цюпиндрические одинарные, двойные блок-шестерни или подвижно на шлицах блок-шестерни (сколызлице каретки) с наружными и внутренними зубцами и зубчатые муфты. Коробки передач тракторов Т-40 и Т-25А имеют тоже конические шестерни для изменения направления движения трактора вперед юги назад (реверс) и передачи крутящего момента на вал отбора мощности.

Перемещение скользящик кареток и переключение передач осуществляются рычагом с шаровым шарнором с помощью меканизма переключения. Он у всех рассматриваемых тракторов выполнен по аналогичной конструктивной скеме и состоит из куписы , валиков переключения передач с вилками переключения , клиновидными или шариковыми фиксаторами.

У тракторов ЮМЗ-6, Т-40 и самокодного шасси Т-16М коробки передач оборудованы меканизмами, которые позволяют переключать передачи только после полного выключения сцепления. Для этого имеется валик блокировки

Техническое обслуживание коробым передач заключается в периодической проверке и подтягивании крепления коробки передач к корпусам муфты сцепления и заднего моста, проверке уровня масла и замене его в соответствии с таблицей смазки. Коробка передач может длительное время работать без ремонта при строгом соблюдении правил эксплуатации.

Конгролируя исправность коробын передач, следует обращать внимание на наличие повышенных шумов, стука, скрежета, что свидетельствует о ненормальной работе. Одной из причин повышенного шума может быть нарушение регуляровки подшишников вторичного вала, от которых зависит бесперебойная и долговечная работа главной передачи и шестерен.

Необходимость в регулировке возникает также при замене деталей коробки передач

1.2 Нексправности и при чины их появления.

Большинство их связано с возникновением следующих основных дефектов: самопроизвольного выключения, тугого переключения передач, появления повышенных шумов и стуков.

Самопроизвольно передачи выключаются при износе и сколе зубьев шестерен и зубчатых муфт, износе фиксаторов и углублений под ник на валиках механизма переключения передач, потере упругости пружин фиксаторов, износе поверкностей трения вилок переключения, куписы, кольцевых пазов скользящих шестерен и зубчатых муфт. Тугое переключение передач и их включение со скрежетом происходят наряду с неполным выключением сцепления также и при нарушении регулировки тормозка, неправильной работе меканизма блокировки. Повышенный шум и стуки в коробке передач появляются из-за износа подшлиников валов, мест их посадки в корпусе, нарушения соосности валов, недостаточного количества масла в картере, трещин и изломов деталей и т. п.

Эти неисправности возникают не только из-за усталостного износа деталей меканизмов, но также из-за неправильной эксплуатации, несвоевременного текнического обслуживания, несоблюдения текнических условий при выполнении текущего или капитального ремонта.

Так, повышенный износ подшинников и зубьев шестерен по топщине может вызываться загрязненным абразивными частицами маслом, залитым в картер коробки передач, а также попаданием их в смазку через неплотности. Скопы и разрушения зубьев шестерен со стороны включения появляются из-за

неточной регулировки сцепления и неправильного переключения передач, нарушения регулировки тормозка вала сцепления. Устапостное выкращивание зубьев шестерен значительно убыстряется при неправильном зацеплении пар шестерен, неполном их включении, неточном регулировании зацепления конических пар. При эксплуатации тракторов класса 0,6...1,4 можно устранить ряд неисправностей непосредственно на тракторе.

1.3 Общие положения о текущем ремонте

В результате возник новения отказов и неисправностей снижается или теряется работоспособность трактора. Необходимость проведения ремонта диктуется фактическим техническим состоянием машины, снижением эффективности эксплуатации ниже допустимой

Ремонт — это комплекс мероприятий по восстановлению исправности или работоспособности машины, ресурса машины в целом или ее составных частей.

В комплексной системе планово-предупредилельного технического обслуживания и ремонта машин в сельском козяйстве текущий ремонт выполняют для обеспечения или восстановления раболоспособности машины. Он состоит в замене или восстановлении отдельных составных частей и их регулировке.

Текущий ремонт может быть плановым и неплановым. Плановый текущий ремонт выполняют как по техническому состоянию машины к моменту начала ремонта, так и независимо от него. Плановый текущий ремонт тракторов должен выполняться через 1700...2100 мото-ч наработки (за исключением гарантийного периода).

Неплановый текущий ремонт проводят с целью устранения последствий отказов и неисправностей. Обычно этот вид ремонта, который выполняют по потребности в процессе эксплуатации непосредственно на тракторе, называют устранением неисправностей.

Под неисправностью понимают состояние объекта, при котором он не соответствует котя бы одному из требований, установленных нормативно-технической документацией. Каждое в отдельности несоответствие этим требованиям представляет собой дефект. Работоспособным трактор считают до тех пор, пока он способен выполнять, заданные функции, сокрания значения заданных параметров в пределах установленных нормативно-технической документацией. Если заданные эксплуатационные параметры превышают установленные номинальные значения, то трактор считают неработоспособным, а такое его состояние называют отказом.

Отказ — это не только выкод трактора из строя вследствие поломки меканизмов, изнашивания и разрушения, например, таких деталей, как подшиннови, шестерни, валы, когда машину невозможно привести в действие, но и нарушение его работоспособности, когда котя бы один параметр, карактеризующий способность выполнять заданные функции, вышел за установленные пределы.

Таких параметров у трактора много: мощность и экономичность дизеля, давление и температура смазывающих и оклаждающих жидкостей, компрессия в циппиндрах, свободный код рулевого колеса и усилие на ободе, тормозной путь, величина тока, потребляемого стартером и т. д.

Основные причины отказов: исчернание ресурса; внезапная поломка детали, вызванная нагрузкой, превысившей предел прочности материала; преждевременное достижение деталью предельного состояния вследствие накопления повреждений, например усталостного износа; несоблюдение правил эксплуатации; неправильное и несвоевременное техническое обслуживание; некачественное изготовление или ремонт.

Отказы и неисправности проявляются в виде сильного шума, стука, перегрева корпусов подшинноков, низкого или повышенного давления в смазочной системе, тогонивоподачи или пневмо-системе, повышенного раскода масла, малого зарядного тока генератора, нарушения регулировок и т. д. Наиболее серьезные отказы — заклинивание поршией, заедание зубчатых и

фрикционных передач, выпекание смазки через уппотнения и повреждения корпусных деталей.

Отказы подразделяют на ресурсные и нересурсные. Ресурсные устраняют только при капитальном ремонте машин, нересурсные имеют три группы еложности:

первая группа — отказы, для устранения которых заменяют или ремонтируют детали, расположенные снаружи агрегатов и сборочных единиц трактора и не требующие их разборых;

вторая группа — отказы легкодоступных сборочных единиц и их деталей, которые можно заменить или отремонтировать, а также отказы, устранение которых требует раскрытия внутренних полостей агрегатов трактора без их разборки;

третья группа — отказы, для устранения которых разъединяют и разбирают основные агрегаты.

Отказ любой сборочной единицы влечет за собой неспособность трактора выполнять заданные функции и требует его остановки для ремонта и регулировки.

Ш проко применяют и так называемый профилактический текущий ремонт при подготовке тракторов к началу полезык работ.

Простой трактора в напряженные периоды сельскохозяйственных работ влечет за собой потери урожая и укудшение качества сельскохозяйственной продумции. Чтобы сократить эти потери, применяют агрегатный метод текущего ремонта, при котором неисправные составные части заменяют новыми и отремонтированными из обменного фонда. Агрегат — это сборочная единица трактора нии другой машины, обладающая свойствами полной взаимозаменяемости, независимой сборки и самостоятельного выполнения определенной функции С целью организации текущего ремонта тракторов и планирования объемов работ по замене агрегатов разработаны коэффициенты оквата ремонтом основных агрегатов, чло позволяет планировать периодичность замены вышедших из строя меканизмов тракторов, такии, как

головки ципиндров, тогоновные насосы, коробки передач, ведущие мосты, карданные валы, насосы гидросистемы, гидроципиндры, аккумуляторные батарен:

Часть деталей, которые можно восстановить, ремонтируют на месте. Неисправные агрегаты, например дизель, переднюю ось или передний ведущий мост, коробку передач, снимают с трактора и, в зависимости от текнического состояния, ремонтируют.

Текущий ремонт при эксплуатации трактора выполняют по необходимости и как сопутствующие дополнительные работы во время периодических технических обслуживании.

Причины отказов и неисправностей определяют опытный механик и мастер-наладчик по явным и косвенным признакам. Если диагноз поставить трудно, а это бывает довольно часто при отказе дизеля, то вызывают передвижную диагностическую установку и на основе заключения инженерадиагноста определяют дальнейшие ремонтно-обслуживающие операции.

При существенных отказах и неисправностих и предполагаемом большом объеме работ, св язанных с разборкой основных агрегатов и требующих применения специального оборудования, текущий ремонт трактора выполняют на станциях технического обслуживания тракторов (СТОТ) районного или межрайонного ремонтно-технического предприятия (РПП), в центральных ремонтных мастерских (ЦРМ) козяйств и мастерских пункта технического обслуживания машинно-тракторного парка (ПТО МТП). Причины большинства отказов и неисправностей известны, так как тракторы поступают из козяйств, в которых они находились под наблюдением мастеров-нападчиков и мастеровдиагностов. Их уточняют при частичной разборке трактора, необходимой для составления объема работ по текущему ремонту.

В мастерских заменяют вышедшие из строя агрегаты, например дизель, коробку передач, ведущий мост или переднюю з ось; ремонтируют сцепление, агрегаты трансмисский гидроусилитель рулевого управления, агрегаты гидравлической системы. Проводят сопутствующие ремонтные

операции: замену прокладок, уплотнений подшинников, пригирку клапанов, прогонку резьб, сварку оперения, восстановление отдельных деталей. Попутно осматривают и оценивают техническое состояние смежных механизмов, к которым открылся доступ во время разборки. При необходимости их разбирают, устраняют неисправности, замения детали, непригодные к эксплуатации.

Текущий ремонт агрегатов проводят и в плановом порядке для пополнения обменного фонда мастерских козяйств или районных ремонтнотехнических предприятий.

При агрегатном методе ремонта достигают большего экономического эффекта за счет того, что более полно используют фактические ресурсы агрегатов. Так, если в тракторе вышел из строя один агрегат при достаточно высоких остаточных ресурсах других агрегатов, то рекомендуется заменить его на агрегат, прошедший калитальный или текущий ремонт. Если остаточный ресурс других агрегатов такой, что необходим калитальный ремонт трактора в целом, то восстанавлявать его работоспособность целесообразно агрегатом после текущего ремонта.

Агрегатный метод позволяет значительно снизить удельные затраты на запасные части и ремонт машин в целом, упростить технологический процесс и повысить качество ремонта тракторов.

Ремонтно-обслуживающей базой для проведения текущего ремонтатракторов «Кировец» и Т-150К служат станции технического обслуживания тракторов районных и межрайонных ремонтно-технических предприятий, а других колесных тракторов — мастерские общего назначения (МОН) этих же предприятий, центральные ремонтные мастерские козяйств и мастерские пунктов технического обслуживания машинно-тракторного парка колкозов и совкозов. Для устранения последствий отказов и неисправностей тракторов в полевых условиях применяют передвижные ремонтные мастерские.

L4 Описание технологического процесса резонта трактора

Технологический процесс ремонта — это совокупность ремонтных операций, выполниемых в определенной последовательности:

Трактор, принятый в ремонт, после очистки от грязи и растительных остатков поставляют на участок или пост пиагностики. Устанавливают причины неисправностей, если они неизвестны, и составляют перечень неисправностей и повреждений. Эти данные заносят в приемо-сдаточный акт, в котором отмечают наработку трактора и срок его службы после последнего ремонта (текущего или капитального). Проверку технического состояния выполняют инженеры-диагносты, а помогают им трактористы, имеющие достаточный опыт работы на тракторе и корошо знающие его конструкцию и правила эксплуатации. Обычно опытные меканизаторы достаточно правильно оценивают техническое состояние трактора и определяют многие причины неисправностей по их внешним проявлениям — карактеру работы дизеля, цвету выклопных газов, устойчивости частоты вращения коленчатого вала, скорости стусканих поиъема H навещенного сельскох озяйственного OD VIDER. самопровывольному выключению шестерен коробки передач при работе под нагрузкой — и применяют имеющиеся неспожные контрольные приборы и приспособления, входящие в комплекты мастера-нападчика ОРГ-4999А и КИ-13919А. Так, непосредственно на тракторе определяют циаг носта неисправности составных частей гидравлической системы и регулируют их параметры до нормы, используя дроссель-раскодомер из комплекта КИ-5473. С помощью этого приспособления быстро проверяют давление и раскод рабочей жидкости, подаваемой насосом, определяют давление, при котором срабатывают предохранительные кладаны и меканизм автоматического возврата золотников распределителя. Также непосредственно на тракторе вольтамиерметром КИ-1093 проверяют и устранжют различные неисправности, возникшие в системе электрооборудования, например обрыв токоведущих приборов проводов, OTKASM KOHTKORA, освещения, вентипятора,

стеклюочистителя, сигнала, неисправности стартера и генератора, аккумуляторной батареи.

Если текущий ремонт тракторов «Кировец» и Т-150К совмещают с третьим или сезонным текническим обслуживанием, то используют приборы и приспособления, вкодящие в диагностический комплект КИ-13919А. В нем имеются приборы для проверки мощностных и экономических показагелей дизелей.

При определении технического состояния трактора в полевых условиях применяют контрольные приборы и приспособления, которыми укомплектована передвижная диагностическая установка КИ-13905М.

Диагностирование начинают с простейших проверок наименее надежных элементов по принципу: от более вероятного к менее вероятному, от простого При этом пользуются следующими контрольносложному. диагностическими средствами: КИ-9918—при проверке величины зазоров в меканизме газораспределения; KH-16301 — при проверке давления впрыска и качества распыла топинва форсункой; КИ-13902 — при проверке момента топина, КИ-13917 — при проверке разряженности HIPS DOIL аккумуляторной батареи, КИ-1093 — при проверке электрооборудования, системы освещения и сигнализации, КИ-4887 — при проверке раскода газов, прорывающихся через неплочности ципиндро-поршиевой группы, и проверке неплотностей клапанов меканизма газораспределения; КИ-5473 — при определения производительности насоса и проверке срабатывания перепредокранительного ABTOMATOB KUTATTAHOB 342 SOMOTHEROB распределителя гидросистемы; КИ-5472 — при проверке основного фильтра гидросистемы и масляного манометра системы смазки; ИМД-Ц — при проверке мощности и частоты вращении коленчатого вала дизеля; КИ-16301 А — при проверке давления, развиваемого плунжерными парами, и плотности нагнетательных влапанов секций насоса, КИ-13943 — при проверке функционирования системы топинвоподачи низкого давления; ОР-9928 — при проверже загрязненности воздукоочистителя; автостетоскопом «Экранас» -

при проверке общего состояния ципиндропоршиевой группы, КИ-13949 юни НИИАТ-402 — при проверке свободного кода рулевого колеса.

Необходимость в текущем ремонте отдельных составных частей трактора определяют следующим образом: пускового двигателя — по частоте вращения коленчатого вала под нагрузкой, главной передачи, коробки передач и привода физиционных накладох дисков, главной передачи, коробки передач и привода вала отбора мощности — по величине зазоров в сопряжениях и зацеплениях; шин — по величине износа; подшининиковых сборочных единициодовой части трактора — по величине зазоров в сопряжениях; гидравлической системы механизма навески, рупевого управления — по производительности насосов; клапанов распределителя силовых циплидров гидросистемы, сборочных единицэлектрооборудования— по их работоспособности.

После определения технического состояния трактор доставляют на один из постов участка техущего ремонта. Его агрегаты и оборочные единицы разбирают в тех пределах, которые необходимы для установления причин неисправностей и их устранения. Одновременно осматривают и оценивают техническое состояние смежных механизмов и деталей, проверяют наличие следов износа, достаточность смазки и т. п. Замеченные неисправности устраняют.

Когда по условиям производства нет требуемых запасных частей юги из экономических и оперативных соображений более эффективен их ремонт, то места износов простых деталей (обычно типа «вап») в осстанавливают сваркой или наплавкой, затем обрабатывают на металлорежущих станках до номинальных или ремонтных размеров.

Если объем ремонта небольшой, то после устранения последствий отказов и неисправностей, сборки трактора пускают дисель и регулируют меканизмы, которые разбирались и собирались; выявленные дефекты устраняют. Если проверка текнического состояния показала, что агрегат (агрегаты) трактора нужно заменить, то технологический процесс ремонта будет выглядеть иначе. Для замены или текущего ремонта агрегата необходима

частичная разборка трактора. Ее объем зависит от того, где расположен неисправный агрегат. Так, например, обязательно снимают кабину у трактора Т-150К при замене сипового агрегата, ремонте коробки передач и раздаточной коробки; у тракторов «Кировец» и МТЗ-80, МТЗ-82 — при замене коробки передач, корпуса гидроагрегатов в сборе. У трактора МТЗ-80, МТЗ-82 демонтируют рукава полуосей заднего моста, топоивные баки и тормоза, только силв задние колеса.

Особенно большой объем работ в случае отказов второй и третьей: группы сложности, связанных с разборкой юти развединением основных агрегатов и требующих применения специального оборудования, выполняют на участках текущего ремонта СТОТ. У тракторов «Кировец» заменяют дизель и коробку передач, а у Т-150К — свяювой агрегат в сборе юги двяеть с главным сцеплением, коробку передач и раздаточную коробку. Кроме того, у обенк марок тракторов заменяют гидро-, электро- и пневмо-агрегаты, тоговскный насос, карданные валы, турбокомпрессоры (К-700А, Т-150К). Реже заменяют переднюю полураму тракторов «Кировец», ведущие мосты, диски и покрышки колес. Одновременно ремонтируют дизели и пусковые двигатели, коробку передач, сцепление, конечные и главную передачи, а также дифференциал ведущего моста, гидро-, электро- и пневирагрегаты, заднюю навеску, проущины передней полурамы под оси вертикального шариира («Кировец»), детали вертикального и горизонтального шаринров полурам, рессоры и т. д.: Если у трактора три или более основных агрегатов, например дисель, коробка передач и рама, достигли предельного состояния, то его направляют в капитальный ремонт.

Часть работ по устранению последствий отказов первой, а также второй группы сложности, например замену прокладок головок блоков, турбокомпрессоров, гидро-, пневмо- и электроагрегатов, топинаных насосов, уплотнений колесных редукторов и главных передам ведущих мостов, обычно выполняют при сезонных и периодических технических обслуживаниях.

В случае если заменяют дизель или агрегаты силовой передачи, то из картеров механизмов предварительно сливают масло. При демонтаже тогливного насоса и агрегатов гидросистемы из трубопроводов неизбежно выпивается часть полима и масла. Поэтому сразу же после их снятия отверстия трубопроводов и шлангов закрывают заглушками и пробками. Масло сливают в специальные передвижные емкости и приспособленную тару, не допуская его разлива на пол мастерской.

Если трактор поступает в ремонт, не отработав определенное количество моточасов после последнего технического обслуживания (ТО-2 юги ТО-3), то есть после замены масла на свежее, а это бывает довольно часто, масло из агрегата сливают в отдельную емкость, не допуская перемешивания с отработанными маслами. Тем самым избегают непроизводительного раскода большого количества дорогостоящего масла. Снятый агрегат после очистки и укоминектовки отправляют на ТОП, где взамен выдают новый юги отремонтированный. Если неисправность агрегата может быть устранена на месте юги нет необходимой номеньпатуры запасных частей агрегатов, то производят его техущий ремонт, после чего устанавливают на трактор.

Полученный с ТОП агрегат доукоминектовывают фланцами, прокладками и другим ограниченным количеством деталей, которые могут не входить в номеньлатуру обмена или по каким-либо причинам отсутствуют, но нужны по условиям сборки Их обычно берут, демонтируя с агрегата, передаваемого на обменный пункт, затем проверяют правильность взаюмного расположения и стыковки агрегатов, выполняют монтажные работы по общей сборке соединение тиг, трубопроводов, электропроводов. После окончательной сборки заправляют трактор маслами, водой, если они были слиты. Если ремонтировали топиненый бак, то трактор заправляют небольшим количеством топинва, достаточным для его переезда к посту заправки. Полости и баки тракторов заправляют только механивированным и закрытым способом, исключающим полери нефтепродуктов и их загрязнение. Затем трактор обкатывают, устраниют дефекты сборки и регупируют меканиями.

В полевых условиях устраняют целый ряд часто встречающихся неисправностей первой группы сложности: заменяют прокладку головых блока, регулируют или заменяют форсунки, регулируют меканизм газораспределения дизеля, заменяют клапаны и пригирают их, заменяют головку блока и топливный насос, кольца под стаканы форсунок, неисправные датчики указателей температуры масла и воды, насос и распределитель гидросистемы трактора, гидравлические шланги, уплотнение штока гидроциониндра и т. д.

2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчет произ водственной программы участка.

Для расчёта программы участка по ремонту трансмисски необходимо иметь следующие исходные данные:

1) состав техники в зоне деятельности предприятия,

Таблица 2.1 — Исколные панные

Марка трактора	Кол-во		
ДТ-75	25		
MT3-80/82	45		
T-150K	9		
юмз	10		
MT3-1221	52		
K-701	10		
Дон-1500	35		
КамАЗ	65		
ГАЗ	25		
УАЗ	45		

²⁾ коэффициент оквата ремонтом;

3) поправочные коэффициенты, учитыв ающие возраст машин и зональность.

На проектируемом участке предполагается ремонтировать КПП, ведущие мосты, карданные валы тракторов и автомобилей:

Среднегодовое число ремонтов определяется []:

$$\mathbf{n}_{\mathbf{i}} = \mathbf{N}_{\mathbf{a}} \cdot \mathbf{K}_{\mathbf{a}} \mathbf{K}_{\mathbf{a}} \mathbf{K}_{\mathbf{exa}}, \tag{2.1.}$$

где и - число ремонтов агрегатов;

N_{*} -число агрегатов данной марки,

Кень -коэффициент охвата ремонтом;

К, – возрастной поправочный коэффициент (рис 7.6 []);

К_∗−зональный поправочный коэффициент (по таблице П1.12 К_∗=1,05[_])...

Таблица 2.1 -Расчет объема работ на участке ремонта трансмиссий

Марка	Кол-во	Keen	к,	K,	n	ti	Kuper	К,	T_{i}
		к	III				A		
ДТ-75	25	0,26	1,45	1,05	10	17,1	1,45	18	247,95
MT3-80/82	45	0,26	1,5	1,05	18	14,3	1,45	48	373,23
T-150K	9	0,27	1,85	1,05	5	19,5	1,45	11.	141,38
ЮМЗ	10	0,28	1,71	1,05	5	14,5	1,45	1	105,13
MT3-1221	52	0,3	1,57	1,05	26	12,1	1,34	1,33	560,68
K-701	10	0,3	1,75	1,05	6	52,8	1,34	1,33	564,6
Дон-1500	35	0,21	1,5	1,05	12	18,1	1,45	(1)	314,94
КамАЗ	65	0,26	1,5	1,05	27	15,7	1,45	1,1	676,12
ГАЗ	25	0,27	1,85	1,05	13	11,9	1,45	1,1	246,75
УАЗ	4.5	0,28	1,71	1,05	23	10,8	1,45	1,1	396,2
	75175	Mo	жи	i nosentiche O				01/	10000
ДТ-75	25	0,26	1,45	1,05	10	27,2	1,45		394,4
MT3-80/82	4.5	0,26	1,45	1,05	18	22,5	1,45	1	587,25
T-150K	9	0,26	1,5	1,05	4	35	1,45	1.3	203
юмз	10	0,27	1,85	1,05	.5	22,3	1,45	438	161,63
MT3-1221	52	0,28	1,71	1,05	26	25,2	1,34	1,33	1167,7
K-701	10	0,3	1,57	1,05	5	79,4	1,34	1,33	707,53
Дон-1500	35	0,25	1,45	1,05	13	25,9	1,45	1	488,22
КажАЗ	65	0,26	1,45	1,05	26	24,5	1,45	1	923,65
ГАЗ	25	0,26	1,5	1,05	10	14,2	1,45	1	205,9
YA3	45	0,28	1,71	1,05	23	12,3	1,45	1,1	451,23
промеж опора	19	0,2	1,15	1,05	5	4,8	1,2	1,1	31,68
карданные валы	250	0,28	1,71	1,05	126	2,9	1,34	1,1	538,6
Итого	THASC.40	1000006-3		COCK Belle			0804 6/00	COLUMN TO THE	9487,8

Таблица 2.1 -Расчет объема работ на участке ремонта трансмиссий

Марка	Кол-во	Keen	к,	K,	n	tı	Kuper	К,	T_{i}
		К	III				A		
ДТ-75	25	0,26	1,45	1,05	10	17,1	1,45	18	247,95
MT3-80/82	45	0,26	1,5	1,05	18	14,3	1,45	48	373,23
T-150K	9	0,27	1,85	1,05	5	19,5	1,45	11.	141,38
ЮМЗ	10	0,28	1,71	1,05	5	14,5	1,45	1	105,13
MT3-1221	52	0,3	1,57	1,05	26	12,1	1,34	1,33	560,68
K-701	10	0,3	1,75	1,05	6	52,8	1,34	1,33	564,6
Дон-1500	35	0,21	1,5	1,05	12	18,1	1,45	(1)	314,94
КамАЗ	65	0,26	1,5	1,05	27	15,7	1,45	1,1	676,12
ГАЗ	25	0,27	1,85	1,05	13	11,9	1,45	1,1	246,75
УАЗ	4.5	0,28	1,71	1,05	23	10,8	1,45	1,1	396,2
	75175	Me	жи	i nosentiche O				01/	10000
ДТ-75	25	0,26	1,45	1,05	10	27,2	1,45		394,4
MT3-80/82	4.5	0,26	1,45	1,05	18	22,5	1,45	1	587,25
T-150K	9	0,26	1,5	1,05	4	35	1,45	1.3	203
юмз	10	0,27	1,85	1,05	.5	22,3	1,45	438	161,63
MT3-1221	52	0,28	1,71	1,05	26	25,2	1,34	1,33	1167,7
K-701	10	0.3	1,57	1,05	5	79,4	1,34	1,33	707,53
Дон-1500	35	0,25	1,45	1,05	13	25,9	1,45	1	488,22
КажАЗ	65	0,26	1,45	1,05	26	24,5	1,45	1	923,65
ГАЗ	25	0,26	1,5	1,05	10	14,2	1,45	1	205,9
УAЗ	45	0,28	1,71	1,05	23	12,3	1,45	1,1	451,23
промеж опора	19	0,2	1,15	1,05	5	4,8	1,2	1,1	31,68
карданные валы	250	0,28	1,71	1,05	126	2,9	1,34	1,1	538,6
Итого	THASC.40	1000006-3		COCK Belle			0804 6/00	COLUMN TO THE	9487,8

2.4 Определение основных параметров производственного процесса.

Общий такт ремонта определяют: []

$$\tau = \Phi_m / N_{m_0}$$
, (2.8.)

где т – общий такт ремонга, ч.

Ф "- номинальный годовой фонд времени, ч,

N_{ив.} – программа предприятия в приведенных ремонтах.

Поскольку на предприятия ремонтируется агрегаты разных марок, спедует привести весь объем ремониных работ к одной марке, преобладающий в программе:

$$N_{no} = T_{CRR} / T_{no} \qquad (29.)$$

где Тонц – общая трудоемкость, чел.-ч.,

Тпр — трудоемкость ремонта КПП КамАЗ к которой приводится вся программа, чел∷ч

$$N_{mp}=1.1954,63/25=478,2$$
 mprox /pew.;
==1960/478.2=4.1 m.

Общая длительность цикла производства с учётом времени на контроль, транспортировку и прочее составит. []

$$t=(1,1...1,15) t_{max},$$
 (2.10.)

где t – общая продолжительность цикла, ч,

t_{при} — продолжительность пребывания объекта в ремонте, ч

Принимаем t=27,5 ч.

Устанавливается главный параметр производства — фронт ремонта, то есть число объектов, одновременно накодящихся в ремонте: []

$$f=t/\tau$$
 (2.11)

где f – фронт ремонта;

t – общая продолжительность цикла, ч,

т – такт ремонта, ч

f=27,5/4,1=6,7 arperaros Homonowaem f=7:

Таблица 2.2 – Расчет дополнительных работ.

Натоменование	% от общей трудоемкости ремонта	Тдон, чел.ч	
Ремонт собственного оборудования	S	759,02	
Восстановление и изголовление деталей	.5	474,39	
Ремонт и изготовление инструмента и приспособлений	3	284,63	
Прочие неучиенные работы	10	948,78	
Итего	26	2466,83	

Тогда Тонц =9487,8+2466,83= 11954,63 чел.-ч.

2.3. Расчёт фондов времени.

Номинальный фонд времени определяется по формуле []:

$$\Phi_{\mathbf{H}} = \Pi_{\mathbf{K}} - (\Pi_{\mathbf{B}} + \Pi_{\mathbf{\Pi}}) \mathbf{t}_{\mathbf{CM}}, \tag{25}$$

где Φ_{m} – номогнальный годовой фонд времени работы, ч,

 $t_{\rm cm}$ — продолжительность смены, ч. (при пятядневной неделе $t_{\rm cm}$ =Sч.).

$$\Phi_{H} = (\prod_{N} - (\prod_{N} + \prod_{\Pi})) \cdot t_{\Pi M} = 366 - (106 + 15) + 8 = 1960 \cdot 4$$

Действительный годовой фонд времени рабочего определяется по формуле:

$$\Phi_{\mathbf{gp}} = (\Phi_{\mathbf{H}} - K_{\mathbf{0}} \cdot \mathbf{t}_{\mathbf{ow}}) \, \eta_{\mathbf{p}} \tag{2.6}$$

где К₀ – общее число рабочих дней отпуска;

η_р – коэффициент потерь рабочего времени.

Действительный годовой фонд времени оборудования определяется поформуле

$$\Phi_{\mathbf{H}0} = \Phi_{\mathbf{H}} \cdot \eta_0 \cdot \mathbf{n}_c, \qquad (2.7)$$

где n_e – число смен;

η₀ – коэффициент использования оборудования (при односменной работе η₀=0,97... 0,98, при двуксменной η₀=0,95... 0,97).

2.5 Распределение трудоеок ости по видов работ.

Распределение общей трудоемкости по участкам — одна из важнейших задач технологической части проектирования.

В таблице 2.5 приведены данные (в процентах) ориентировочного распределения общей трудоемкости.

Табляца 2.5—Ориентировочное распределение общей трудоемкости по видам работ

N≘	Наименование вида работ	% от общей трудоем- кости	Трудоем- кость, чел. ч.
1	Раз борочно-моечные	26,5	3168,0
2	Дефектовочно-комплектовочные	5,2	621,6
3	Станочные	24	2869,1
4	Кузнечно-сварочные	6,3	753,1
5	Спесарно-оборочные	29,4	3514,7
6	Обкаточно-испытательное	8	956,4
7	Окрасочнов	0,6	71,7
	Итого	100	11954,6

2.6 Расчет числа производственных рабочих

Число списочное основных производственных рабочих определяют: [-]

$$P_{\text{em}} = T_{\text{vis}} / \Phi_{\text{min}} \cdot k, \qquad (2.12)$$

где $P_{\rm em}$ – стисочное чисто основных производственных рабочих,

 ${
m T_{yz}}$ – трудоемьюсть работ по участку юж рабочему месту, чел. ч;

Ф 🚌 – действительный годовой фонд времени рабочего, ч.

k – коэффициент перевыполнения норм выработки (k=1,05...1,15)

Принцимаем Ром 7

2.7 Расчет и выбор основного производственного оборудования.

Производственное оборудование предназначено для восстановления формы и состояния ремонтируемых объектов. Все станки, стенды и другое оборудование, занятые на сборке и испытание объектов относятся к производственному оборудованию.

Число моечных машин периодического действия определяется: []

$$N_{\mathbf{x}} = \mathbf{Q} / \Phi_{\mathbf{p}_{\theta}} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{\eta}_{\theta} \cdot \mathbf{\eta}_{\theta}, \qquad (2.13)$$

где N_ж – число моечных машин периодического действих;

Q – общая масса деталей, подлежащих очистке за планируемый первод, т;

Ф_{ин} — действительный годовой фонд времени работы моечной машины, ч,

q — пронаводительность моечной машины, т/ч,

η 0 — коэффициент загрузки моечной машины по массе;

 η_1 — коэффициент, использования моечной машины по времени. Приномая во внимание, что Φ_{ms} = 1901 ч, q=0,7 т/ч, η_0 = 0,6 и η_1 =0,8

накодток:

Принимаем N = 1 шт.

Число стендов для обкатки и испытания определяется:[]

$$N_e = N_e t_{ee} c/\Phi_{me} \eta_{ee} \qquad (2.14)$$

где N_{0.}—число стендов для объаты и испытания,

 N_{\star} — числю агрегатов проходящих обкатку и испытания;

t_ж-время испытания и обкатки, ч,

С – коэффициент учитывающий возможность повторной обкатки;

η - коэффициент использования стендов:

Учитывая что N_{*}=478, t_b= 2 ч, c=1,1, Ф_{д,c}=1901 ч, η_{вис}=0,9

Наколим:

N_e=478 2-1,1/1901 0,9=0,61 mm.

Принимаем N_e=1шт

Остальное ремонтко-технологическое оборудование подбирается согласно технологическому процессу. Все оборудование приведено в приложении А.

28 Расчет производственных плащарей участка по ременту агрегатов.

Расчет производственных площадей участка проводится по формуле:

$$\mathbf{F}_{\mathbf{y}\mathbf{z}} = \mathbf{F}_{\mathbf{e}\mathbf{\delta}} \cdot \mathbf{g}_{\mathbf{z}} \tag{2.15}$$

где $\mathbf{F}_{\mathbf{v}\mathbf{z}^*}$ производственная площадь участка, кв.м.;

 F_{ab} - готощадь, занимаемая оборудованием, m^2 ,

g – коэффициент, учитывающий рабочие зоны и проходы.

В нашем случае, цех по ремонту агрегатов расположен в мастерской общего назначения, поэтому такие работы кузнечно-сварочные, станочные производятся соответствующих отдельных специальных участках в общем объеме их работы.

$$F_{yz} = 17,25*4=69, m^2$$

Принцимаем $F_{yz} = 72 \text{ м}^2$.

2.9 Разработка технологического процесса восстановления детали.

2.9.1 Дефек ты и реконт стакжна подшининка

При износе наружных повериностей стакана подшининика под корпус трансмиссии и под внутреннюю обойму шарикового подшининска до днаметров соответственно 145,75 мм и 129,9 мм их восстанавливают с помощью вибродуговой напиавки. Перед напиавкой повериности шлифуют с уменьшением днаметров на 1,5... 2 мм, а затем напиавляют до днаметров на 2,5... 1,3 мм больше нормального. До нормального размера после напиавки обрабатывают на токарном станке. При износе броизовые втупки солнечной шестерии ни заменяют новыми и растачивают под нормальный размер. Стакан подшининка выбраковывают при изпомак аварийного

карактера. Результаты обработки данных микрометража шеек стакана подшилиника заднего моста трактора ДТ-75М приведены в приложении.

2.9.2 Выбор рационального способа восстановления детали.

Для устранения каждого дефекта должен выбирается рациональный способ, т.е. технически обоснованный и экономически целесообразный. Рациональный способ восстановления деталей определяют, пользуясь вригеризми: технологическим (или криперием применяемости), техническим (долговечности) и технико — экономическим (обобщающим).

По технологическому критерию выбираем следующие способы восстановления: 1 — вибродуговая наплавка; 2 — останивание.

Текнический критерий. Этот критерий оценивает каждый способ (выбранный по текнопогическому признаку) устранения дефектов деталей с точки зрения восстановления (иногда и улучшения) свойств поверхности, т.е. обеспечение работоспособности.

Для каждого выбранного способа дают комплексную качественную оценку по значеною коэффициента долговечности (Кд), который определяется по формуле:

Кд = Ки * Кв * Кс * Кп, (2.15) где Кд — коэффициент долговечности.

Ки-коэффициент износостойкости

Кв – коэффициент выносливости,

Кс – коэффициент сцепляемости,

Кп – поправочный коэффициент.

Для вибродуговой наплавыи

 $K_{\pi} 1 = 1,0*0,62*1,0*0,8 = 0,5.$

Для остапивания

Кд 2 = 0,91*0,82*0,65*0,8 = 0,23

Выбираем способ у которого Кд наиболее максимальное т.е. вибродугов ую наплавку. Текнико-экономический критерий. Этот критерий связывает себестоимость восстановления детали с ее долговечностью после устранения дефектов. По формуле профессора В.А. Щадричева коэффициент текнико-экономической эффективности будет равен:

$$K_T = C_B/K_B$$
, (2.16)

где Cв — себестоимость восстановления 1м² поверх ности детали.

Для вибродуговой наплавыи.

 $K_0 = 52,0/0.5 = 104$.

Дия остапивания.

 $K_{12} = 30,2/0,23 = 77,43$

эффективным считают способ, у которого Кт минимальный. Выбираем вибродутов ую наплавку.

2.9.3. Маршрут восстановления детали:

Таблица 2.2- Путь восстановления детали:

№ опера ции	Содержание отврации	Оборудование	Приспособление и инструмент
ľ	Ш пифовальная. Ш пифовать повери ность до 128 мм на длине 30 мм.	Станок кругло- шпифовальный 3Б151	круг шожфовальный ПП 50*50*305 мм. комутик поводковый
623	Наппавочная. Наппавить поверкность до диаметра 131 мм на длине 30 мм	С танок токарно- винторезный 1К62	головка ГМВК-1 ГОС НИТИ патрон поводковый
:3:	Шлифовальная: Шлифовать повержность до диаметра 130 мм на дличе 30мм.	Станок кругло- илифовальный 3Б151	круг попофовальный ПП 50*50*305 мм. комутык поводковый
ā 4	Контрольная	Стол контрольный OPT-1468-01- 080A ГОСНИТИ	жик рожетр МК-25-50 ГОСТ 6507-60

2.9.4. Расчетрениюю

2.9.4.1 Расчет вибродуговой и эплавки

Наплавить поверхность диаметром 128 на длине 30 миллиметров до диаметра 131 миллиметра.

Согласно рекомендации для получения достагочной твердости поверхности выбираем электрод из пружинной проволови 2-го власса по ГОСТ 9389-60 из стали У7 ГОСТ 1435-54.

Тол прина наплавлениюто слоя равна :

$$h = (\Pi_1 - \Pi_1)/2$$
, (2.17)

где I_2 – диаметр детали после наплавки мм,

 $I\!\!I_1$ – диаметр детали до наплавки , мм :

$$h = (131-128)/2 = 1,5$$
 move.

Рекомендуемый диаметр проволоки $d_{np} = 1$,6 мм и напряжение на дуге $U = 12...15\,B$.

Стога тока равна :

$$J = j*F_{sm}$$
, (2.18)

где ј – коэффициент в зависимости от диаметра электрода "(ј = 75);

$$J = 70*(3,14*1,6^2)/4 = 140,7 A.$$

Скорость подачи электродной проволоки

$$V_{\text{sm}} = 0.1*J*U/d^2 = 0.1*140.7*13.5/1.6^2 = 74.2 \text{ m./mech.}$$
 (2.19)

Шаг нагитавки -S = (1,6 ... 2,0)*d = 28 мож,

Ампинтуда колебаний – A = (0.75 ... 1.0)*d = 2.8 мм.

Выжет электрода – H = (5 ... S)*d = 11,2 мм...

Основное время равно:

$$T_0 = L*i/(n*S),$$
 (2.20)

 $T_0 = 30*1/(12,5*2,8) = 0,86$ water

2.9.4.2 Расчетмежни ческой обработки.

Припуск на обработку.

Ш лифовать поверхность до диаметра = $35^{10,005}$ мм.

$$h = (131-130)/2 = 0,50 \text{ mm}$$

Согласно [] принимаем:

продольная подача S = 0,3 В,

скорость вращении заготовки V = 25 м/мин.

Частота вращения равна :

$$n = 1000*25/(3.14*37.0) = 215.2 \text{ were}^{-1}$$

Принимаем частоту вращения шпинделя равной == 200 мин^4 (4).

Действительная скорость резания равна :

$$V_n = 3,14*200*37,0/1000 = 23,23 \text{ m/meter}$$

Основное время работы равно :

$$T_0 = L^*i^*k/(n^*S_n), \qquad (2.21)$$

 $T_0 = 30*11*1,25/(200*0,3) = 6,87$ werehyt.

3 КОНСТРУКТ ОРСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Обзор существующих конструкций

При ремонте КПП трактора МТЗ80 приходится демонтировать валы и подшинники Для разборочно-сборочных работ промышленностью выпускается различное оборудование и оснастка.

Кроме того, изобретателями нашей страны было предложено множество устройств для разборочно-сборочных работ. Наиболее подходящие для нашей работы приведены ниже.

Известен меканический съемник, содержащий кодовой винт, установленный в гайке, накодящейся внутри корпуса с круговым сечением, на одном конце кодового винта расположена проушина, на другом его конце установлен шарнирный упор.

Однако это известное устройство не способно обеспечить однов ременную выпрессовку деталей с N-посадочными повериностями.

Известен меканический свемник, содержащий ходовой винт с проушиной на одном конце и шарнирным упором на другом, установленную на винте гайку, жестко связанную с окватывающим ее корпусом, имеющим форму тела вращения и несущим стыковочные болты.

Однако, и это известное устройство не способно обеспечить одновременную выпрессовку деталей с N-посадочными поверхностями без перекосов при больших радиальных размерах распрессовываемых деталей.

	3 3				BKP 35.03.06.228.17.00.00			
200	AUCH)	IP DOLON	Reda	Lama				
Faga	Upité formy onn f.f.			Съемник бала	Aum.	Au on	Лостов.	
		Bigginul ff			L DETIMUN DUTTU			
e xa	нтр	Наавонав Г.К		\Box		£ asa	иский ГА.	У каф. ТС
y mbe		Albu zawati H.F						12

Известен механический съемник по патенту RU 2103157, содержащей кодовой винт, с проушиной на одном конце и шариирным упором на другом, установленную на винте гайку, жестко связанную с охватывающим ее корпусом, имеющим форму тела вращения и несущим стыковочные болты, корпус выполнен в виде усеченного конуса с фланцем, сопряженным с большим основанием конуса, стыковочные болты установлены на фланце, а шарнирный упор выполнен в виде подпятника, соединенного с кодовым винтом через упорный подшиними, кроме того, гайка в корпусе закреплена при помощи штиф тов.

На рисунке 3.1 представлена конструкция заявленного устройства




Рисунок 3.1 - Меканический свемник по патенту RU 2103157

Меканический съемник содержит кодовой винт 1, установленный в гайке 2. закрепленный внугов компуса 3 при помощи штифтов 4.

 	and the same of the same of the same	The second secon		a see Jack to be seen to	Company of the second second		
12 13	(j. 25 - 28)	1 3	4 5-035	Table of		armania area de la composición de la c	
8 8		- 0		BKP :	35030622	8170000	
						Territory I and the State State Control State Control	

Подржен

N-драуж.

Лися

Корпус 3 с круговым сечением имеет форму усеченного конуса с фланцем в основании и N-стыковочными болтами 5, установленными во фланце корпуса. Каждый болт 5 снабжен шайбой 6 и запорным кольцом 7.

На одном конце кодового винта 1 расположена проушина 8, на другом установлен шарнирный упор, выполненный в виде подпятника 9, соединенного с кодовым винтом 1 через упорный подшишник 10 и закрепленного при помощи запорного кольца 11.

На рисунке показаны фланец 12, кольцо 13 с резьбовыми втупками 14-1 - 14-N, которые относятся к упругой муфте.

Перед выпрессовкой резьбовых втупок 14-1 - 14-N кольца 13 из отверстий фланца 12 в полость упругой муфты заводится меканический съемник и устанавливается на плоскость кольца 13 фланца 12, имеющего N (обычно восемь) запрессованных резьбовых втупок 14-1 - 14-N.

В последние до упора вкручивается N стыковочных болтов 5. Затем в проушину 8 кодового винта 1 вставляется рычаг (на чертеже отсутствует), при вращении которого кодовой винт 1 перемещается вдоль оси устройства до соприкосновения подпятника 9 со ступицей фланца 12 упругой муфты. В дальнейшем, при вращении кодового винта 1 подпятник 9 давит на ступицу и корпус 3 свемника перемещается вдоль оси вместе с кольцом 13 относительно фланца 12 упругой муфты. При этом фланец 12 и кольцо 13 расстыковываются и освобождают бурт оболочки упругой муфты. После этого стыковочные болты 5 свемника выкручиваются из резьбовых втупок 14-1 - 14-N, освобождая кольцо.

Таким образом, устройство обеспечивает одновременную выпрессовку деталей с N посадочными поверхностями без перекоса распрессовываемых деталей.

	9 9	W	8	
	(Y			
Bex.	Discu-	М-докуж	Порржен	Дыы

Известно устройство для отвинчивания и тарированного затягивания крепежных элементов (Патент РФ N 2081737 В 25 В 13/06), содержащее корпус, размещенную в нем с возможностью вращения рабочую головку с центральным гнездом, рукоятку, установленную в корпусе с возможностью поворота и подпружиненную в тангенциальном направлении плоской возвратной пружиной, окватывающий рабочую головку гибкий элемент, один конец которого связан с корпусом посредством пружины, другой связан с рукояткой, и снабженное сменными пружинами и сменной головкой-насадкой.

Известен съемник (Патент РФ N 2081742 В 25 В 27/28), содержащий польй корпус с радиальными пазами, соединенный с ним, с возможностью осевого перемещения сиповой элемент, имеющий коническую повериность, и предназначенные для взаимодействия с ней штыри-зацепы, размещенные в радиальных пазах с возможностью перемещения, а силовой элемент выполнен в виде окватывающего корпус пуансона с внутренией конической повериностью, радиальные пазы выполнены на торце корпуса, обращенном к снимаемой детали, штыри-зацепы подпруживены относительно корпуса в радиальном направлении, а на их рабочей поверхности выполнены зубщы, выступающие из пазов корпуса.

Недостатком данных устройств является сложность конструкции, что ограничивает область их применения.

Известен винтовой съемник (Авт св. СССР N S56784 В 25 В 27/02), содержащий корпус с сиповым винтом, смещенным относительно сипового винта, а также закрепленным на корпусе опорным рычагом и взаимодействующим с ним регулируемым упором, при этом закват и опорный рычаг закреплены на корпусе щариприо.

Однако данный винтовой съемник не позволяет осуществлять монтаж и демонтаж в труднодоступных местах, например при съеме пальца кривошина станка-качанки в тех случаях, когда палец

	- 1	- 17	
How 175	Marian	Therese	m Wash
THE AM	mer a column	Age Tookston	the latest and

Maga:

установлен в близкорасположенных к валу редуктора отверстиях (в первом, втором) из-за ограниченного пространства между телом кривошила и корпусом редуктора, что имеет место на румынских станках-качалках УП-9 (Н= 280 мм).

Известен рычажный съемник (RU 2151053) для снятия пальца кривошина содержит рычаг, связанный с конечными и промежуточной опорами, причем шарнирная промежуточная опора выполнена в виде заквата, а конечные снабжены пятами. Одна из конечных опор установлена с возможностью взаимодействия с приводным винтом, а другая - со снимаемым изделием. Закват установлен в ближайшем отверстии кривошина посредством серьги со специальным болтом, конец рычага снабжен пятой, а приводной винт установлен в отдаленном от пальца кривошина отверстии. За счет разности плеч между точками приложения сил в рычаге достигается выигрыш в силе для снятия пальца.

На рисунке 3.2 изображен рычажный свемник (RU 2151053). Рычажный свемник содержит рычаг 1 с пятой 2, которая контактирует со снимаемым изделием (пальцем 3 с гайкой 4 кривошина 5). Шариирный промежуточный закват (служащий одной из опор) состоит из серьги 6 со специальным болтом 7. Другая конечная опора с пятой 8 контактирует с приводным винтом 9, соединенным с центрирующей гайкой 10.




Рисунок 3.2- Рычажный свемник (RU 2151053)

В качестве привода может быть использован, например, гидравлический ципиндр.

Рычаг 1 одним концом опирается на головку снимаемого пальца 3, другим - на приводной винт 9 с центрирующей гайкой 10, за счет чего достигается выигрыш в силе для снятия пальца кривошила станка-

Работа рычажного съемника осуществляется следующим образом: перед монтажом рычажного съемника необходимо отвернуть гайку 4 пальца 3 и сиять шайбу (не указана), расположенную под гайкой 4. Снова завернуть гайку 4 настолько, чтобы торец пальца 3 угопал в гайке 4, образовав углубление под пяту 2 рычага 1, для обеспечения фиксации рычага 1 от продольного смещения. Рычаг 1 завести в серьгу 6, соединить серьгу 6 со специальным болгом 7. Установить в отдаленном от пальца 3 кривошина 5 отверстии приводной винт 9 с центрирующей гайкой 10.

Рычажный свемник смонтирован. Вращают приводной винт 9 с помощью накидного ключа (не показан), создают усилие на рычаг 1, который в свою очередь опираясь о серьгу 6, оказывает давление на торец снимае мого пальца 3.

Такое выполнение рычажного съемника сокращает время на монтаж и демонтаж пальца кривошина станка-качалки, улучшает обслуживание и повышает производительность труда при ремонтных работах.

Свемник иля демонтажа петалей RU 2149091 относится к меканосборочному производству и может быть использовано при демонтаже деталей преимущественно прессовых соединений. На кориусе шариирно установлены закватные лапы в виде двушечих рычагов и смонтирован контактирующий с рычагами поворогный диск, юмеющий форму плоского кулака. Рычаги подпружинены к кулаку. На рабочей повериности купака расположены участки спиральной формы, представляющие собой зону контакта кулака с плечами рычагов. В отверстии корпуса расположен силовой ципиндр со штоком. Рычаги могут иметь наклонные к оси корпуса пазы, окватывающие шарниры для дополнительного сцепления закватных лап с демонтируемой деталью. Двуплечие рычаги могут быть подпруживены относительно В шарниров. результате повышается надежность 3TTEX устройства и текнологичность его изготовления, а также ужень шаются его габариты и масса.

Известны съемники согласно авторскому свидетельству СССР N 490626, В 23 Р 19/02, 1975 г. Они содержат основание с шарнирно прикрепленными к нему закватными лапами. На основании известного съемника смонтирован с возможностью осевого перемещения диси, а лапы выполнены в виде Г-образных рычагов, одно глечо которых взаимодействует с указанным диском, а другое - с деталью.

Известная конструкция свемника имеет следующие недостатки. Наличие диска, смонтированного с возможностью осевого перемещения резьбовой парой на основании, усложняет конструкцию и снижает быстродействие устройства, а наличие Г-образных рычагов, установленных одним из писч в периферийном кольцевом пазе диска, увеличивает габариты и массу съемника. Захватные рычаги установлены на крестовине основания с возможностью расцепления с деталью под нагрузкой из-за упругих деформаций элементов устройства.

Известны съемники, содержащие корпус с шарнирно закрепленными на нем двуплечими рычагами, концы одного плеча которых предназначены для заквата демонтируемой детали, и силовой цюлиндр со штоком, выполненным с кулачковыми повериностями для взаимодействия с другим плечом рычагов. В данных съемниках заостренные концы двуплечих рычагов вводят в отверстие после демонтажа детали, подлежащей ремонту, с помощью гидравлических приводов. Силовой цюлиндр имеет сложную конструкцию, поскольку оснащен двумя поршиями и штоками и сложной системой управления подачей рабочей среды в соответствующие полости силового цюлиндра.

Указанные устройства относятся к гидравлическим ручным инструментам и могут применяться как для выпрессовки деталей, так и для за тяжки резьбовых соединений и запрессовки.

Основное их преимущество перед аналогичными пневматическими и электрическими инструментами и винтовыми меканизмами состоит в возможности получения значительно больших усилий при тех же габаритах.

В то же время с помощью этих гидравлических ручных инструментов не решаются все практические трудности монтажа и демонтажа различных деталей (муфт и колец подшинников, размещенных в труднодоступных местах узлов и механизмов), связанные с возможностью установки инструмента в рабочее положение для взаимодействия его с деталью.

Известен свемник, содержащий винт с правой резьбой, ципиндрический корпус, размещенный на винте, связанный с ним посредством упомянутой резьбы и выполненный с ципиндрической полостью на внутренней поверхности, соосной винту, втулку с резьбой на внутренней поверхности, расположенную в кольцевой полости, образованной поверхностью полости корпуса и поверхностью винта, и связанную с последним посредством резьбы, а также элементы захвата и упорные штифты. Недостатком указанного съемника является ограниченная область применения, поскольку с его помощью можно выпрессовывать только кольца подшинников.

В зависимости от диаметра вала, размеров подшинника или втупки, а также месторасположения последник на валу на практике приходится выбирать то или иное устройство, прибегая при этом к различным вспомогательным приспособлениям (удлинители, вставки, закваты). Для снятия внутренник колец подшинников малык размеров непригодны устройства, предназначенные для съема внешник колец подшинников большего размера. Крыльчатку вентилятора, имеющую сложную конфигурацию известными устройствами и приспособлениями снять невозможно из-за непреодолимых трудностей установки закватов

Известен съемник (RU 2055724), содержащий винт с правой резьбой, циплиндрический корпус, размещенный на винте, связанный с йотункмопу HIMM. посредством резьбы выполненный H ципиндрической полостью на внутренней поверхности, соосной винту, втупку с резьбой на внутренней поверхности, расположенную в кольцевой полости, образованной поверхностью полости корпуса и поверхностью винта, и связанную с последнюм посредством резьбы, а также элементы заквата и упорные штифты, дополнительно снабжен элементами захвата в виде стропов, дополнительной втулкой с резьбой. на внутренней поверкности и средствами для крепления к ней основных и дополнительных элементов захвата и руколткой, смонтированной на одном из концов корпуса, последний выполнен с резьбой на наружной поверкности по меньшей мере двумя

радиальными отверстиями, расположенными на конце, противоположном концу с рукояткой, и диаметрально расположенными в средней части радиальными окнами для подхода к основной втупке и обеспечения ее регупировочного перемещения вдоль винта, с которым она связана посредством правой резьбы, основная втупка выполнена со средствами для крепления к ней стропов, дополнительная втупка расположена на корпусе и связана с ним посредством упомянутой резьбы на его наружной повериности, а упорные штифты расположены в радиальных отверстиях.

Отличие съемника от уже известных в настоящее время состоит в том, что он снабжен дополнительными элементами заквата в виде стропов, дополнительной втупкой с резьбой на внутренней поверкности и средствами для крепления к ней основных и дополнительных элементов заквата, и рукояткой, смонтированной на одном из концов ципиндрического корпуса.

Другое отличие заключается в том, что ципиндрический корпус выполнен с резьбой на наружной поверхности и по меньшей мере с двумя радиальными отверстиями, расположенными на конце, противоположном концу с рукояткой, и диаметрально расположенными в средней части радиальными окнами для подхода к основной втупке и обеспечения ее регулировочного перемещения вдоль винта, с которым она связана посредством правой резьбы, основная втупка выполнена со средствами для крепления к ней стропов. Помомо основной втупки съемник имеет и дополнительную втупку, расположенную на корпусе и связанную с нюм посредством резьбы на его наружной поверхности, при этом упорные штифты размещены в радиальных отверстиях.

Через радиальные окна пропускаются стропы в виде каната или тросика для крепления одного конца к дополнительной втупке.


К втупке, расположенной на корпусе, присоединяются стропы или закваты, с помощью которых можно закрепить кольцо подшинника или подшинник через сепарацию и осуществить в последующем выпрессовку изделия из ремонтируемой конструкции.

К различным вариантам исполнения свемника относится то, что свемник снабжен пружиной, размещенной в полости корпуса. Пружина служит для фиксации свемника в сопряженном состоянии с выпрессовываемой деталью механизма.

Съемник также снабжен стропом, выполненным в виде каната, жестко прикрепленным к основной или к дополнительной втупке, в зависимости от детали, ее размеров, взаиморасположения.

На рис 3.3 изображен съемник в плане.

Съемник содержит винт 1 с правой резьбой, на котором смонтирован цилиндрический корпус 2 с цилиндрической полостью на внутренней поверкности, соосной винту 1.



Рисунов 3.3 - Съеминик (RU 2055724)

В кольцевой полости, образованной повериностью полости корпуса 2 и повериностью винта 1, расположена основная втупка 3 с резьбой на внутренней повериности, связанной с резьбой винта. Корпус 2 выполнен с резьбой на наружной повериности, посредством которой он связан с дополнительной втупкой 4, выполненной со средствами для крепления на ней закватов, выполненными в виде отверстий 5. Корпус

2 оснащен смонтированной на одном его конце руколткой 6 и по меньшей мере двумя радиальными отверстиями 7 на противоположном конце, в которых установлены упорные штифты 8. В средней части корпуса выполнены диаметрально расположенные радиальные окна 9 для подхода к основной втупке 3 и обеспечения ее регулировочного перемещения вдоль винта 1, снабженного руколткой 10. Основная втупка 3 имеет средства 11 для крепления к ней элемента заквата в виде стропа. Для удержания съемника в сопряженном состоянии с деталью он снабжен пружиной 12 и направляющей втупкой 13, устанавливаемыми в кольцевой полости, образованной внутренней поверхностью корпуса и внешней поверхностью винта с правой резьбой.




Рисунок 3.4 - Свемнок (RU 2055724)

Съемник работает спедующим образом.

Пример 1. Осуществляется снятие муфты с вала диметром, равным диаметру винта 1 с правой резьбой. Для этого съемник подводят к муфте вплотную, совмещая при этом конец винта 1 с торцом муфты. Затем, придерживая певой рукой рукоятку 6, одновременно начинают вращать по часовой стрепке винт 1 посредством рукоятки 10


до возможности установки закватов за буртики муфты. При этом съемник под воздействием пружины удерживается в сопряженном с муфтой положении без применения посторонней силы. После этого вращением винта 1 муфта выпрессовывается.

Пример 2. Осуществляется снятие крыпатки вентилятора с вала любого диаметра. Перед началом работы в корпус 2 вставляется удлинитель по форме втулки и напоминающий винт 1, но без винтовой повериности. Затем стальной строп крепится одним концом к основной втулке 3, а другим заводится за ушки вентилятора. Рукояткой б съемник прижимается вплотную до упора к крыпатке вентилятора. Устройство под воздействием пружины удерживается с крыпаткой в сопряженном состоянии без применения посторонней силы. Вращением рукоятки 10 по часовой стрепке крыпатка выдавливается с вапа.

Примененного на крышке электродвигателя (с "глукого" места). Для этого съемник вилотную подводится к подшиннику. Затем стальной строи крепится одним концом к дополнительной втупке 4, а другим заводится через сепарацию подшинника и выведенным концом крепится к штифту, укрепленному в отверстии 5. Рукояткой б съемник прижимается вилотную до упора к подшиннику электродвигателя. При этом съемник под воздействием пружины удерживается в сопряженном состоянии с муфтой без применения посторонней силы. Вращением рукоятки 10 по часовой стрепке подшинник выдавливается с вала.

Пример 4. Осуществляется снятие подшинника скольжения микроэлектродвигателя. С этой целью съемник випотную подводится к подшиннику скольжения, при этом конец винта совмещается с торцем подшинника. Затем, придерживая рукоятку б, одновременно начинают вращать по часовой стрелке винт 1 посредством рукоятки 10 до установки штифтов 8, укрепленных в отверстиях 7 корпуса 2, за внугреннюю поверхность кольца подшинника скольжения. Съемник под воздействием пружины удерживается в сопряженном с подшипником скольжения положении без применения посторонней силы. После этого вращением рукоятки 10 подшипник выпрессовывается.

Для разборочно-сборочных работ промышленностью выпускается съемних промежуточного вала КПП трактора МТЗ-80 изображенный на рисунке 3.5.



1-промежуючный вал; 2- съемник

Рисунов 3.5 - Съемник промежуточного вала КПП МТЗ-80.


Приведенное выше приспособление состоит из корпуса, винта и руколтки. На конце винта установлена шайба, которал непосредственно воздействует на демонтируемый вал.

При работе данного съемника необходимо прилагать значительные усилия к рукоятке. Также недостатком является сравнительно большое время выпрессовки.

3.2. Устройство приспособления.

Предлагаемое приспособление относится к оснастке для ремонта КПП, для демонтажа дефектных отработавших деталей

На рисунке 3.6 представлена скема предлагаемого приспособления для демонтажа валов



Рисунов 3.6 – Скема съемника промежуточного вала.

Приспособление состоит из сварного корпусаl, пнев мощининдра 4 на штоке 3 которого установлена пята 2. Для управления работой приспособления имеется пневматический кран 5, соединенный шлангом с пневмосетью мастерской через штуцер 7.

3.3. Принции работы устройства и техническая характеристика.

Приспособление работает следующим образом. Приспособление вручную устанавливается на плоскость развема картера КПП так, чтобы при повороте по часовой стрелке его вокруг оси в отверстие ушек корпуса вошли болты, которые предварительно вкручены в отверстия картера. Затем переключением ручки пневмокрана открывается подача сжатого воздука в пневмоципиндр. Энергия сжатого воздука заставляет перемещаться поршень пневмоципиндра, который через шток передает усилие конец промежуточного вала и выпрессовывает его. Затем подачу воздука отключают и поворотом корпуса приспособления против часовой стрелки приспособление снимают с болтов

Использование предлагаемой конструкции позволит заменить ручной труд на механизированный процесс выпрессовки валов и подполников.

Техническая харак теристика:

Тип приспособления	пе ре носной
Тип привода	пневматиче сый
Давление воздука в сеги,МПа	0,6
Управление	ручное
Производительность, шт./час	60
Устопе,Н	4710
Macca, xr	10,5

3.4 Расчеты по конструкции

3.41 Определение усилия демонтажа променуточного вала.

В подшинных промежуточный вал устанавливается с натигом.

Натяг в соединении рассчитывается по формуле:

$$\delta = \Delta d - 1, 2(R_{22} + R_{23}), \text{ was w}$$
 (3.1)

где $\Delta d - p$ азность диаметров окватывающей и окватываемой деталей, мым;

 $R_{\it Z}$, $R_{\it Z}$ — высота микронеровностей окватывающей и окватываемой деталей, мым,

$$\delta = 13 - 1.2*(1.25+0.63)=10.74$$
 mag.

Выпрессовочное усилие определяется по формуле:

$$P=(1,10...1,15)f*\pi*d*L*p, H$$
 (3.2)

где f— коэффициент трения на повержности контакта (зависит от параметров шероковатости повержности, смазочного материала, давления и других факторов, приближению при сборке стальных и чутунных деталей f=0.08..0.1); d—номинальный диаметр соединения, мм; L — длина соединяемых повержности контакта, МПа.

Здесь
$$p = \frac{\delta * 10^3}{d \left(\frac{C_1}{E_1} + \frac{C_2}{E_1}\right)},$$
 (3.3)

где δ — натяг в соединении, мим, C_i и C_j — коэффициенты жесткости ; E_1,E_2 — модули упругости, МПа (для стали $E=2,1*10^5$, для алюминия $E=10^5$).

$$C_1 = [1 + (d_1/d)^2] / [1 + (d_1/d)^2] - \mu_1,$$
 (3.4)

$$C_2 = [1 + (d/d_2)^2] / [1 + (d/d_2)^2] + \mu_2$$
 (3.5)

где d₁ — диаметр отверстия пустотелого вала; d₁ — наружный диаметр напрессовываемой детали (втупки); μ₁ и μ₂ — коэффициенты Пуассона материалов пальца и поршия (для стали μ₁=0,3, для алюминия μ₂=0,35).

$$C_1=[1+(0/50)^2]/[1-(0/50)^2]-0,3=0,7,$$

$$C_1 = [1 + (50/63)^2] / [1 + (50/63)^2] = 0,35 = 0,91.$$

Тогда давление на поверхности контакта будет равно

$$p = \frac{10,74*10^{-3}}{50\left(\frac{0,3}{21000} + \frac{0,91}{21000}\right)} = 3,75 \text{ MII} \text{ a}.$$

Спедовательно, устопие выпрессовки

3.4.2 Определение основных геолетрических параметров письмоцилницра.

Основными геометрическими параметрами пневмоцилиндра являются днаметр циппендра и ход поршня.

Ход поршня выбирается с учетом основных геометрических параметров изделий, на которых проводятся выпрессовочные работы

Выше нами было определено усилие для выпрессовки одного конца вала. Следовательно, требуемое усилие необходимо удвоить, так как впрессовываются оба конца одновременно. Кроме того, внутри пневмоцилиндра установлена обратная пружина жесткостью 250H.

Диаметр пневмоционицра рассчитывается по формуле:

$$D = \sqrt{\frac{(2P + F) * 4}{P_{kom} * \pi}},$$
 (3.6)

rде P - из формулы (3.2), H,

 P_{KOM} – давление создаваемое компрессором из исходных данных, МПа; F – усилие пружины, H ;

$$D = \sqrt{\frac{(2 \cdot 1692 + 250) *4}{0,6 *3,14}} = 87,83 \text{ wow.}$$

 $m H_2$ ряда стандартных диаметров циплиндров выбираем ближайший наибольший диаметр циплиндра D = 100 мм.

3.4.3. Определение фактического усилия создаваемого пискозацилнициом

Определям фактическое устотие создаваемое пнев мощовондром:

$$P_{a} = \frac{\pi * D^{2}}{4} * P_{som}, (3.7)$$

где D — принятый стандартный диаметр ципиндра, мм;

$$P_{\bullet} = \frac{3,14*100^{1}}{4}*0,6=4710 \text{ H}.$$

Итак , выбранный диаметр пневмоцюпиндра обеспечивает необходимое услове.

4 ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН

4.1 Обеспечение без опасности конструкции

Приспособление для демонтажа валов можно подвесить на крюке крана. Все острые кромки приспособления обработаны. Проведены прочностные расчеты деталей конструкции с повышенными коэффициентами запаса прочности, что исключает возможность их разрушения и повышает безопасность труда.

4.2 Охрана труда при проведении слесарных и сборочнораз борочных работ

Рабочим местом слесаря являются специальный верстак, стенд для сборым-разборым агрегатов, непосредственно сам автомобнию (при демонтаже и промывые узлов и агрегатов). Характер выполняемых работ весьма разнообразен и при нарушении технологии, применении неисправного или несоответствующего инструмента резко возрастает числю травмирующих факторов.

Убирают и чистит рабочее место ежедневно. О всек поломках, неисправностих, обнаруженных в процессе работы, сообщается руководителю производственного участка]

Рубку и резку метапла ручным инструментом можно выполнять только при фиксированном положении изделий, деталей или заготовок, применяя для этого тиски, зажимы для тонкого листового метапла, а также плиты и наковальни — для толстого и полосового метапла. Работу необходимо выполнять в защитных очках

Режущий инструмент (кусачки, ручные ножноцы) выбирают в соответствии с толщиной обрабатываемого материала. Более эффективна и безопасна резка металла меканическими ножовками, гильотинными ножницами. Безопасность работы такими приспособлениями обусловливается общими требованиями окраны труда для станочного оборудования

Работа по ручному опиливанию метались не является тижелой или опасной, но использование напильников без ручек, с острыми изостовиками может привести к ранению рук. Нельзя сдувать опильи с обрабатываемой поверхности юги плоскости напильника. Их необходимо сметать щеткой

Соединение деталей склепыванием выполняют вручную или, на прессах. Механическая клепка с применением пневматических молотков, обжимов, прессов более производительна и безопасна. Используя ударный пневмоинструмент, необходимо обращать внимание на исправность и надежное крепление (при помощи комутиков) воздушных-шлангов, плотность их соединения проверять штущерами и ниппелями Во время работы нельзя допускать запутывания и перегибов планга, пересечения его тросами, электропроводкой и шлангами газосварки. При обрыве или отсоединении шланга требуется немедленно отключить (перекрыть) подачу воздука. Во время перерыва в работе воздук также должен быть отключен

Пневматический инструмент необходимо смазывать 2—3 раза за смену. Новые инструменты в конце смены следует промыть керосином, а у приработавшимся 2—3 раза в неделю следует промывать только движущиеся части. Эти операции можно выполнять только после того, как будет перекрыт воздушный вентипь.

На руколтках пневматического инструмента должны быть вибронакладки. Работать с пневможнотрументом следует в рукавицах. Запрещается клепка пневматическим инструментом с приставных лестниции или на неогражденной площадке. Площадка или помосты должны иметь перила высотой не менее 0,8 м. При срубке и выбивке заклепок рабочее место надо оградить щитами (сеткой).

По окончании работы очищенный, смазанный и протертый пневматический инструмент с аккуратно свернутым шлангом следует сдать в инструментальное отделение. обусловливается общими требованиями окраны труда для станочного оборудования

Работа по ручному опиливанию метались не является тижелой или опасной, но использование напильников без ручек, с острыми изостовиками может привести к ранению рук. Нельзя сдувать опильи с обрабатываемой поверхности юги плоскости напильника. Их необходимо сметать щеткой

Соединение деталей склепыванием выполняют вручную или, на прессах. Механическая клепка с применением пневматических молотков, обжимов, прессов более производительна и безопасна. Используя ударный пневмоинструмент, необходимо обращать внимание на исправность и надежное крепление (при помощи комутиков) воздушных-шлангов, плотность их соединения проверять штущерами и ниппелями Во время работы нельзя допускать запутывания и перегибов планга, пересечения его тросами, электропроводкой и шлангами газосварки. При обрыве или отсоединении шланга требуется немедленно отключить (перекрыть) подачу воздука. Во время перерыва в работе воздук также должен быть отключен

Пневматический инструмент необходимо смазывать 2—3 раза за смену. Новые инструменты в конце смены следует промыть керосином, а у приработавшимся 2—3 раза в неделю следует промывать только движущиеся части. Эти операции можно выполнять только после того, как будет перекрыт воздушный вентипь.

На руколтках пневматического инструмента должны быть вибронакладки. Работать с пневможнотрументом следует в рукавицах. Запрещается клепка пневматическим инструментом с приставных лестниции или на неогражденной площадке. Площадка или помосты должны иметь перила высотой не менее 0,8 м. При срубке и выбивке заклепок рабочее место надо оградить щитами (сеткой).

По окончании работы очищенный, смазанный и протертый пневматический инструмент с аккуратно свернутым шлангом следует сдать в инструментальное отделение. k=коэффициент, учитывающий массу раскодуемых на изготовление конструкции монгажных материалов (для расчетов применяются $k=1.05\div 1.15$).

Масса готовых (покупных) деталей $G_c = 0.75 \text{ kg}$

$$G = (6,4+3,6)*1,05=10,5 \text{ s.r.}$$

Стоимость конструкции определяется по формуле:

$$C_A = \frac{C_S \cdot G_i}{G_i}, \tag{5.2}$$

где Сбо – стоюмость существующей конструкции, руб.;

G1 - масса проектируемой конструкции, кг;

G₀ - масса существующей конструкции (G₀=17)кг.

$$C_{xx} = \frac{3300 \cdot 10, 5}{5 \cdot 4} = 6095 \text{ py6}.$$
 (5.3)

Таблица 5.1 — Исходные данные для расчета технико-экономических показателей

11	Ba	рианты
Наломенов ание	искодный	проектируемый
Масса конструкции, кг	5,4	5,01
Баланесвая стоюмость, руб	3300	6095
Потребляемая (установленная) мощность, кВт	0	0
Количество обслуживающего персонала, чел	1	l i
Разряд работы	2	2
Тарифная ставка, руб./челч	100	100
Норма амортизации, %	19,8	19,8
Норма затрат на ремонт и ТО, %	4	4
Годовая загрузка конструкции, час.	200	200
Время цикла, жин	1,5	
Количество одновременно обраб, деталей, шт	5	5

5.2. Расчет показ а телей эффективности конструкции

Время процесса демонтажа валов на проектируемом приспособлении составляет 1 мин и использовании существующей установки 1,5 мин .

Часовая производительность машин на стационарных работах периодического действия определяется по формуле:

$$W_{u} = \frac{60 \cdot n}{T_{uv}}, \qquad (5.4)$$

$$W_{\bullet} = \frac{60.1}{1.5} = 40 \text{ eg./sac},$$

$$W_4 = \frac{60 \cdot 1}{1} = 60 \text{ eg /-sac}.$$

Метаплоемьость процесса определяется по формуле:

$$M_{\bullet} = \frac{G}{W_{\bullet} \cdot T_{os} \cdot T_{es}}, \qquad (5.5)$$

где Т_{пед}- годовая загрузка устройства, ч.

 $T_{\rm em}$ – срок службы устройства, лет.

$$M_{\rm at} = \frac{5, 4.4}{100.40 \cdot 200} = 0,00336_{\rm kg/eg.;}$$

$$M_{\rm al} = \frac{10,5.4}{100.60.200} = 0,0105_{\rm km/em}$$

С рок службы устройства определяется по формуле:

$$T_{=} = \frac{100}{a_{=}}$$
, (5.6)

где а_н- норма аморгизации, %.

$$T_{\rm em} = \frac{100}{19.8} = 5 \, \text{mer}$$

Фондоемкость процесса определяется по формуле:

$$F_{\bullet} = \frac{C_{\bullet}}{W_{\bullet} T_{\text{ave}}}, \tag{5.7}$$

Энергоемкость процесса определяется по формуле:

$$\mathfrak{I}_{\bullet} = \frac{N_{\bullet}}{W_{\bullet}}, \tag{5.8}$$

где N - потребляемая устройством мощность, кВт.

Себестоимость работы, выполняемой с помощью спроектированного устройства и в исходном варианте, определяется по формуле:

$$S = C_{xx} + C_{y} + C_{yy} + A_{yy}$$
 (5.9)

где С _{эт}— заграты на огиату труда, руб *Г*ед.;

С, – затраты на электрознергию, руб /ед.;

 $C_{_{200}}-$ затраты на ремонт и техническое обслуживание устройства,

А – амортизационные отчистения по стенду, руб./ед.

Затрагы на оппату труда вычисляются по формуле:

$$C_{\rm m} = z \cdot T_{\rm e}$$
, руб /ед. (5.10)

где z - тарифная ставка, руб /чел. ч.,

Т, - трудоемьюсть процесса, чел. ч.

Сим = 100 0,025 = 2,5 руб /ед.;

Сз _{тл}=100 0,0167 =1,7 руб /ед.,

Трудоемкость процесса определяется по формуле:

$$T_{\bullet} = \frac{n_{y}}{W_{w}}, \text{ wen. w.} \tag{5.11}$$

где и_» – количество обслуживающего персонала, чел.

$$T_{=0} = \frac{1}{40} = 0,025$$

$$T_{-1} = \frac{1}{60} = 0.0167$$

Затраты на ремонт и техническое обслуживание устройства определяются по формуле:

$$C_{yx} = \frac{C_{x} \cdot H_{yx}}{100 \text{ W}_{x} T_{xx}},$$
 (5.12)

$$C_{\text{pool}} = \frac{3300 \cdot 4}{100 \cdot 40 \cdot 200} = 0,017 \text{ py6 /em };$$

Затраты на электроэнеризо вычасляются по формуле:

$$C_s = H_s \cdot \theta_s$$
, py6/ex. (5.13)

где Ц, - отпускная цена электрознерших, руб/кВт ч,

Амортизационные отчисления по стенду определяется по формуле:

$$A = \frac{C_{i} \cdot a_{m}}{100 \cdot W_{n} \cdot T_{mn}}, \tag{5.14}$$

$$A_0 = \frac{3300 \cdot 19.8}{100 \cdot 40 \cdot 200} = 0.082$$
 py6 $f_{\text{e.g.}}$;

$$A_1 = \frac{6095 \cdot 19,8}{100 \cdot 60 \cdot 200} = 0,101 \text{ py6./eg.}$$

Тогда

S=2,5+0,017+0,082=2,598 py6./em.;

S₁= 1,67+0,020+0,101=1,788 руб/ед.

Приведенные заграты на работу устройства определяются по формуле:

$$C_{--} = S + E_{-} \cdot k,$$
 (5.15)

где E_m- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15;

k – удельные капитальные вложения или фондоемкость процесса, руб./ед.

Годовая экономия определяется по формуле:

$$\Theta_{\mathbf{a}\mathbf{g}} = (S_{\mathbf{a}} - S_{\mathbf{1}}) \cdot W_{\mathbf{q}} \cdot T_{\mathbf{a}\mathbf{q}}, \qquad (5.16)$$

Годовой экономический эффект определяется по формуле:

$$E_{\text{asg}} = \Theta_{\text{reg}} - E_{\text{m}} \cdot \Delta k, \text{ py6}. \tag{5.17}$$

 E_{xxg} = 9727,5-(6095-3300)·0,17=9555,74 py6.

С рок окупаемости дополнительных капитальных вложений определяется по формуле:

$$T_{ex} = \frac{C_{\delta_1}}{\vartheta_{\text{max}}},\tag{5.18}$$

где C_{ϵ_i} – балансовая стоимость спроектированной конструкции, руб.

$$T_{\perp} = \frac{6095}{9727} = 0,63200a$$

Коэффициент эффективности дополнительных капилальных вложений определяется по формуле:

$$E_{s\phi} = \frac{\Im_{sog}}{C_s} = \frac{1}{T_{so}}, \tag{5.19}$$

$$E_{s\phi} = \frac{9727.5}{6095} = 1.59$$

Результаты расчета технико-экономической эффективности конструкции сведены в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 – Сравнительные технико-экономические показатели

эффективности конструкции.

Code:	Вари	Проект	
Наименование показателей	искодный (базовый)	проекти- руемый	в %% к базовому
Часов ая производительность, ед./ч	40,00	60,00	1:50
Фондоемкость процесса, руб /ед.	0,413	0,508	123
Энергоемкость процесса, кВт/ед.	0		¥
Метаплоемкость процесса, кг/ед	0,00360	0,01050	292
Трудоемкость процесса, чел -ч	0,025	0,017	67
Затраты на спитату труда, руб /ед:	3,500	1,667	67
Затраты на электроэнергию, руб /ед.	0	0	99
Затраты на ремонт и ТО, руб /ед.	0,017	0,020	123
Амортизационные отчисления, руб /ед.	0,082	0,101	123
Уровень эксплуатационных заграг, руб /ед.	2,598	1,788	69
Уровень приведенных заграт, руб./ед.	2,660	1,864	70
Годовая экономия, руб.		9727,49	2 3
Годовой экономический эффект, руб.		9555,74	£3
Срок окупаемости капипальных впожений, лет	186	0,627	±%
Коэффициент эффективности капитальных вложений	8	1,59	<u>25</u>

Как видно из расчетов наше приспособление является экономически эффективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе был разработан проект участка по ремонту агрегатов трансмиссии. На основании расчета объема ремонтных работ, фондов времени, необходимого количества рабочих и оборудования предлагается план участка по агрегатов трансмиссии.

Также была разработана технология ремонта стакана подшиличков заднего моста ДТ-75M.

Использование разработанной конструкции приспособления для демонтажа валов позволит ускорить операции ремонта КПП и получить годовой экономический эффект 9555,74 руб. при сроке окупаемости 0,63 года.

Предлагаемые мероприятия по без опасности жизнедеятельности будут способствовать улучшению состояния условий труда и экологической обстановки

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Адигамов Н.Р. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Текнология ремонта машин» / Адигамов Н.Р. Кочедамов А.В., Гимантичнов И.Х. – Казань: Изд-во КГАУ, 2007. – 41 с.
- 2. Анурыев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-к т. / В. И. Анурыев 5-е изд. М.: Машиностроение, 1979. 728 с.
- 3. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие по специальности «Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе»/ под ред. К. А. Хафизова. – Казань: КГСХА, 2004. – 316 с.
- 4. Комплексная система технического обслуживания и ремонта машин в сельском козяйстве: часть 1 /- М.: ГосНИТИ, 1981
- 5. Лимарев ВЯ. Материально— техническое обеспечение агропромышленного комплекса / ВЯ. Лимарев [и др.].—М.: Известия, 2002.—464 с.
- 6. Матвеєв В А., Пустовалов И.И. Техническое нормирование ремониных работ в сельском козяйстве. М.: Колос, 1979. 288 с., ил
- Методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов и выпускных квалификационных работ / ГГ. Булгариев, РК. Абдрахманов, А.Р. Валиев. – Казань : КГАУ, 2009 - 16 с
- S. Надежность и ремонт машин / ВВКурчаткин [и др.]. М.:. Колос,2000-776 с.

- Окрана труда / Ф. М. Канарев [и др.]; под ред. Ф. М. Канарева. М.: Агропромиздат, 1988. – 357 с.
- 10 Проектирование предприятий технического сервиса: метод, указания к курсовому проекту / В И. Жупенков [и др.]. Казань: Изд-во КГСХА, 2002.—64 с.
- 11 Серый И. С. Курсовое и дипломное проектирование по надежности и ремонту машин / И. С.Серый. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1991. 184 с.
- 12.С правочник по восстановлению деталей / Е.Л. Воловик. М.: Колос,2009. -351 с.
- 13. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 / И.П. Ксеневич М., «Колос», 1975.
- 14. Текущий ремонт колесных тракторов / ЮМ. Колылов. М : Росагропромиздат, 1988.-287c.
- 15.Чернованов В.И. Организация и текнология восстановления деталей машин. М:ГОСНИТИ, 2003. 488 с.
- 16.Э кологическая безопасность при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта Пакомова В М., Бунтукова Б.К., Прокоренко Н.Б., Доминова А И.- Казань: КГСХА., 2005.- 34 с.